



ZÚJ 550 167

4. čp. 12

Památková ochrana zrušena výnosem MČK  
č. 10.346/pw/ ze dne 15.5.1976

1. Obec: Čkyně

2. Okres:

Hodnota

Zachování

Využití

Čkyně

Prachovice

špatné

ZSJ 0242100

3. Kraj:

4. Poř. číslo: 3534

## EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

Jihočeský



5. Název (označení) památky:

srub čp. 54 (+12)

7. Ochranné pásmo:

Prohlášeno ŠKK ONV 21.10.63

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť): Čkyně

čp. 54

ulice (náměstí):

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Hrašová

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Dvoutrakt vznikl přístavbou mladšího stavení (od podezdívky roubeného) příčně ke staršímu čp.12. Toto stavení je na podélném (předlouženém) půdoryse s kolnou na východní straně, rovněž situovanou podélně. Stavení nemá sokl, pouze na užší straně předstupuje před roubení podezdívka. Stavba sama je roubená, s převážně trémovými stropy. Střecha je sedlová, na J- je prkenný štít, před nějž předstupují křídla střechy krytá na vrcholu způsobem "pod zelenou" (názna příčného křídla střechy). Krytina: došky a částečně šindel. Kolna při býv. čp.12 zděná na hlínu z říčních oblounů. Příčně je situováno stavení čp.54, navazuje těsně na býv. čp.12 (na jeho J- část) směrem na Z-. Vlastní čp.54 je obdélné, na soklu z říčních oblounů (na hlínu) roubené, na S shodně situované kolna a maštál. Stropy již převážně rákosové (nahore hlína), na Z- prkenný štít s vyřezávanými srdci, střecha polovalbová, kryta eternitem. Maštál kryta tér.papírem. Dnes oba trakty spojeny pod čp.54.

10. Časové, slohové a autorské určení:

18.stol., mladší srub přičleněn kolmo na obytný trakt staršího.  
Oba z 18.stol.

11. Autor nebo výrobní označení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

velmi zajímavý dvoutrakt, částečně roubený, částečně stavěný na hlínu, (maštal, podezdívka, větší část zadního traktu) s lom. zdáv a (většinou potočních oblounů), štíty atd.

15. Odkaz na literaturu:

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Zdivo (oblouny) se bortí, stěny kolny při býv.

čp.12 vyduť a hrozí sesutím. V tomto traktu podepřeny stropy zcela se hroutící, četné vysprávky plechem, papírem... Omítka padá v důsledku borcení zdiva. Stropy porušeny, krytina v beznadějném stavu. Vlastní trakt čp.54 v lepším stavu (2). Zadní trakt horší (4-5) Km vy poměrně dobré, ale stropy se pravděpodobně propadnou.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

in. uy. 3473  
N 2/8.9 a č.10

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

1963 - Nováček

19. Záznam doplňkových listů: