



1. Obec: Osada:	Krhov Třebíč	Hodnota 	Zachování	Využití
------------------------	---------------------	-------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Jihomoravský

4. Poř. číslo:

2813



5. Název (označení) památky:

z á m e k

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp. 43

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: st. 1/2

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

místní národní výbor

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Kolem obdélného dvora čtyřkřídlá jednopatrová budova. Hlavní fasáda hladká, prolomena v přízemí dvěma malými + 2 okenními osami, okna pravoúhlá, vsazena do líce zdiva. Asymetricky umístěný průjezd s patníky, zaklenutý stlačeným segmentem. Ostění profilováno. Ve vrcholu dvojitý klenák. První patro o 7 okenních osách, okna pravoúhlá vsazena do líce zdiva s návojeovými parapetními a nadokenními římsami. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu sedlovou. Po obou stranách průjezdu polosloupky s patkou, na kterých spočívá segmentově zalomená návojeová římsa. Na okrajích římsy polokoule. Boční fasáda členěna v přízemí 2 + 3 + 1 okenní osou, okna pravoúhlá vsazená do líce zdiva (nestejně velká). Kolem jednoho okna šambrána s lištou. Asymetricky umístěný průjezd s patníky segmentově zaklenutý s klenákem ve vrcholu, flankován pilastry s římsovou hlavicí, na kterých spočívá neúplný segmentově tvarovaný fronton. První patro o 8 okenních osách (2 menší) okna pravoúhlá, kolem oken šambrána s lištou a ušima, nad okny segmentově zalomená návojeová římsa. Na střeše 1 + 2 volská oka.

Material : kámen doplněný cihlou, omítka; krytina: taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:

základ z 15. století, barokní přestavba

11. Památkové movité zařízení:

--

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: barokní stavba s jádrem pozdně gotické tvrze	15. Odkaz na literaturu: viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: omítka značně zvětralá a oprýskaná, římsy a šambrány otlučené, zanedbaná běžná údržba - n u t n á o p r a v a	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident. snímek - neg. čís.: 20132, 20133, 20134, 20135, 20136, 20137, 20138, 20139, 20140, 20141, viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: D'3 2813 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L. Lefnerová - 4.5.1967 za správnost opisu: <i>Radmír</i> 19. Záznam doplňkových listů: