

1. Obec Dobruška	2. Okres Plzeň - jih	Hodnota II. II.	Zachování	Využití
---------------------	-------------------------	--------------------	-----------	---------

II.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Západočeský

4. Poř. číslo

269



5. Název [označení] památky:

most nad Radbuzou

7. Ochranné pásmo:

6. Blížší označení umístění památky:

osada (čtvrť)

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

Čs.stát - Západočeský KVV, odbor dopravy

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby)

Zděný omítaný kamenný most nestejně šířky a mírně zalomené osy o třech obloucích s oboustranným zesílením piliřů. Poslední oblouk směrem od nástečka odchýlený z osy, segmentový, zbývající dva přibližně půlkruhové s omítnutými podhledy klenby a vyznačenými klenkami (pouze 1.oblouk na straně po vodě, k severu, má část klenby vyznačenou z neomítnutých kvádrů a na hlavním klenáku letopočet obnovy 1879). Krotitá zesílení piliřů proti vodě i na opačné straně jsou kvádrová a mezi 1.a 2. obloukem na severní straně přerůstá zesílení po celé a tvoří lichoběžníkový výstupek se soklem sochy. Po stranách vozovky jsou plné, sčásti cihlové zídky s korunou z kamenných kvádrů a po odvodnění kamenné přesahující žlábků. Na více místech je most stažen železnými klotětinami.

Pískovcový podstavec po soše (zřejmě sv.J.Nepom.) je pískovcový, ke střední hranolové světlé části se stran přiléhají nižší kvádry s reliéfy roset ve výplni a mezi nimi a vyšším středem se zvedají volutová křídla a gestony s ovocem.

10. Časové, slohové a autorské určení

Původem gotický most v barokní úpravě (kdy byl doplněn sochou sv.J.Nep.) a opravovaný r. 1879

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany

Hodnotná komunikační technická památka středověkého původu

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření

Parapetní zídka na jižní straně nad 1. obloukem od města částečně zbořena, socha sv. Jana Nepomuckého chybí, kvalitní podstavec poškozen spráskováním pískovce.

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření

15. Odkaz na literaturu

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci

KPS-81108, 98720
SÚPPOP

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis)

SÚPPOP, dr. Herout, 17.6.1970

19. Záznam doplňkových listů