

|                                          |                                |                              |                                  |         |
|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------|
| 1. Obec:<br><b>Vimperk</b>               | 2. Okres:<br><b>Prachatice</b> | Hodnota<br><b>II. M III</b>  | Zachování<br><b>nutná oprava</b> | Využití |
| EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY |                                | 3. Kraj:<br><b>Jihočeský</b> | 4. Poř. číslo:<br><b>3831</b>    |         |



|                                                                                                 |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5. Název (označení) památky:<br><b>Kostel Navštívení P. Marie</b>                               | 7. Ochranné pásmo:                                                 |
| 6. Blížejší označení umístění památky:<br>osada (čtvrť): <b>Vimperk</b> čp.<br>ulice (náměstí): | 8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):<br><b>církev řím.-kat.</b> |

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): **Nepravid.sín.dvoulodní dispozice s pětiboce uzavř.úresbytářem se sakristií na sev.,apsidálně zakonč.kaplí sv.Anny po sev.str.lodi a předsmíni po straně jižní,věží v jihozép.nároží,předsmíni na záp. Presbytář podepřen jednou odstupněnými opěrnými pilíři, hrot.okna s kružbami, v jeho závěru pod římsou zbytky ornamentálních maleb. Na vých.straně sakristie nízké hrot.okno.Presbytář zaklenut polem a kápěmi závěru kříž. žebr.klenby.Do sakristie,zaklenuté dvěma poli křížové klenby s hmotnými hruškovcovými žebry, vede sedlový portál.Hrotitý triumf. oblouk.V hlav.lodi síťová žebr.klenba jednoduchého vzorce na kuželovitých konzolách s terčovitými svorníky.V již.boč.lodi,odděl. hrotit.arkádami na štíhlých pilířích,tři pole hvězd.klenby,sbíhající na přípory.Obdobná klenba o dvou polích v kapli sv.Anny, otevřené do lodi půlkruh.arkádami na hmotném pilíři.V jejím závěru zazděno okno s půlkruh.zaklenkem s hlubokou špaletou a zach. zbytek pův.altánní masy.Na již.str.lodi hrotitý vstup.portál na vys.trnoži, profil.hruškovcem,na sev.stěně fragment nást.malby 10.000 mučedníků z 15.stol.,přemal.V záp.části lodi rovně podstropená kruchta s krátkými boč.rameny, s vypnutým středem,uvnitř v patře věže kam.ostění s půlkruh.zaklenkem a kruh.okno.V již.předsmíni,zakl.polem pozdně renes.křížové klenby,zdobené štuk.rostl. ornamentem,na sev.straně zazděno okno román.charakteru,s malovanými citáty z bible a ornamentálními malbami z r.1572, odkrytými r.1921.**

10. Časové, slohové a autorské určení:  
**pův.z r.1365,přestav.na poč.16 .stol.,při čemž zaklenut síťovými a žebrovými klenbami**

11. Autor nebo výrobní označení:

ELS



12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

**významný gotický kostel s bohatými klenbami a nástěn.malbami**

15. Odkaz na literaturu:

**ÚPČ 843**

**Soupis pam.v Okr.Prachat.(Mareš-Sedláček)**

*St. 314 n.*

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

**nutná oprava**

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

*Fotacekhi SPPPOP u.v.c. 6.842, 6.843*

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

*Soupis Prachatic - XXXVIII,  
příloha - p. 324, rh. 349*

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

**1963 - ČSAV**

19. Záznam doplňkových listů:

