



1. Obec: Chroboly	2. Okres Prachatice	Hodnota	Zachování	Využití
EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		4. Poř. číslo: 6173	3. Kraj jihočeský	
		5. Název (označení) památky: Poutní kaple Panny Marie Lurdské	7. Prohlášeno Prohlášeno MK ČR čj. k 5.372/1993 dne 22.11.1999	
Identifikační snímek památky formátu 6 x 6 cm <i>foto na doplňkovém listě</i>		6. Bližší označ. umístění památky: na samotě v lese severně od obce č.parc. st. 117	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): Obec Chroboly	
		9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Kaple je situována v lese asi 0,5 km severně od obce. Je pseudogotická, orientovaná, jednolodní, z počátku 20.století. Zdivo na nízkém odsazeném kamenném soklu je z lomového kamene, ve věži, klenbě presbytáře a kolem okenních otvorů cihelné. Obvodové zdivo podchyceno dvanácti odskočenými opěráky, jejichž horní plochy jsou kryty opracovanými kamennými deskami. Cihelná římsa většinou zřícena. Na západní straně předsazená vstupní věž s kamenným lomeným portálem pro dvoukřídlé dveře. Jednotlivé dřevěné stropy věže zříceny, prostor otevřen až k poslednímu stropu pod krovem. Střecha jehlancová, krytá plechem, s makovicí a zbytkem železného křížku. Prostor podvěží otevřen do lodi segmentovým vstupem a v horní úrovni ještě malým kruhovým okénkem. Dřevěný trámový strop lodi, původně příčně ložený, zřícen do lodi. Výmalba kvádrováním s prostými vegetabilními motivy. Zdivo prolomeno čtyřmi okenními lomenými otvory. V některých zachovány původní dřevěné rámy, výplně chybí ve všech případech. Parapety oken skloněné, široce rozvěšené špalety. Hrotitý vítězný oblouk se zbytky výmalby s vegetabilním dekorem odděluje odsazený pětiboce uzavřený presbytář s pětibokou klenbou s lunetami a falešnými ve štku vyvedenými žebry. Osvětlen bočními lomenými okenními otvory a v ose ještě malým kruhovým okénkem. Výmalba klenby modrým nátěrem s hvězdičkami, stěny válečkované s drobným ornamentálním vzorem. Na pravé straně při vítězném oblouku ve zdivu malá nika hrotitě završená. Stavební stav: Havarijní – střecha zřícena, zdivo vykazuje statické poruchy, omítky většinou opadané, chybí výplně otvorů. Veškeré zařízení kaple zničeno vandaly v sedmdesátých letech 20.století.		
10. Časové, slohové a autorské určení: počátek 20.století			11. Autor nebo výrobní označení:	

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Jedná se o pseudogotickou kapli s místním významem pro širší území. Byla postavena u léčivé studánky a stala se poutním místem.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: V havarijním stavu: zřícen krov, statické poruchy zdí, bez zařízení.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: fotodokumentace PÚ
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Dříve sloužila jako poutní kaple.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, popis): Kohlíček Zdeněk, prosinec 2000
	19. Záznam doplňkových listů:

Kaple je situována v lese asi 0,5 km severně od obce. Je pseudogotická, orientovaná, jednolodní, z počátku 20.století. Zdivo na nízkém odsazeném kamenném soklu je z lomového kamene, ve věži, klenbě presbytáře a kolem okenních otvorů cihelné. Obvodové zdivo podchyceno dvanácti odskočenými opěráky, jejichž horní plochy jsou kryty opracovanými kamennými deskami. Cihelná římsa většinou zřícena.

Na západní straně předsazená vstupní věž s kamenným lomeným portálem pro dvoukřídlé dveře. Jednotlivé dřevěné stropy věže zříceny, prostor otevřen až k poslednímu stropu pod krovem. Střecha jehlancová, krytá plechem, s makovicí a zbytkem železného křížku. Prostor podvěží otevřen do lodi segmentovým vstupem a v horní úrovni ještě malým kruhovým okénkem. Dřevěný trámový strop lodi, původně příčně ložený, zřícen do lodi. Výmalba kvádrováním s prostými vegetabilními motivy. Zdivo prolomeno čtyřmi okenními lomenými otvory. V některých zachovány původní dřevěné rámy, výplně chybí ve všech případech. Parapety oken skloněné, široce rozevřené špalety. Hrotitý vítězný oblouk se zbytky výmalby s vegetabilním dekorem odděluje odsazený pětiboký uzavřený presbytář s pětibokou klenbou s lunetami a falešnými ve štuce vyvedenými žebry. Osvětlen bočními lomenými okenními otvory a v ose ještě malým kruhovým okénkem. Výmalba klenby modrým nátěrem s hvězdičkami, stěny válečkované s drobným ornamentálním vzorem. Na pravé straně při vítězném oblouku ve zdivu malá nika hrotitě završená.

Stavební stav: Havarijní – střecha zřícena, zdivo vykazuje statické poruchy, omítky většinou opadané, chybí výplně otvorů. Veškeré zařízení kaple zničeno vandaly v sedmdesátých letech 20.století.

Vpravo před vstupním průčelím umístěna prostá výklenková kaplička nad pramenem. Ten protéká kolem západního vstupního průčelí a před vstupem přemostěn lávkou z opracovaného plochého kamene. Kaplička vytesána ze dvou kamenných dílů, polokruhový štít s římsou, vnitřní prostor valeně završen. Uvnitř novodobý obrázek Panny Marie. Kaplička není památkově chráněná.