



1. Obec: Sedlec - Prčice část Prčice	2. Okres: Domašov Příbram	Hodnota II. II.	Zachování	Využití
--	---	----------------------------------	-----------	---------

II.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj
Středočeský

4. Poř. číslo
170/1-3



5. Název (označení) památky: areál kostela kostel sv. Vavřince 1. kostel 2. ohrazení s brankami 3. kříž před branou	7. Ochranné pásmo: býv. hřbitov
6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť). čp. ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: pp.č. 17 17	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): f.kat.farní úřad v Prčici tč. administruje fú Sedlec

9 Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednolodní orientovaný, obdélníkový, s hranolovou věží v západním průčelí, s obdélníkovým presbytářem o pětibokém závěru a se sakristií a vstupním přístavkem na straně severní. V podvěží kobka s původním románským zdivem sklenutým valeně a s vchodem. Na kruchtě původní empora v podstatě nezměněna, osvětlována románským okénkem v severní zdi. Loď plochostropá, vítězný oblouk hrotitý, presbytář sklenut křížovou klenbou a paprskitě v závěru na konsolách. V jižní stěně presbytáře sedile překlenuté půlkruhem. Sakristie sklenuta valeně, má 2 okna s kružbami. Loď osvětlena 4 štíhlými okny bez kružeb (jejich část byla zazděna v ohrazení zdi), také okna jsou v presbytáři. Věž zdobena renesanční rustikou, zhotovenou při opravě r.1954 podle odkrytých zbytků původní (část ponechána na jižní stěně). V I.patře věže původní vchod na emporu. Věž kryta cibulovitou bání s lucernou, na lodi střecha sedlová prejzová se sanktusníkem.

Zakladatel patrně Vítěk z Prčic, postaven kolem 1170

10. Časové, slohové a autorské určení:

pův.románský, presbytář po 1366, opravy z 2 pol.16.stol., obnova 1730 (P.I.Prée), opravy 1817,1887,1954

11. Památkové movité zařízení:

barokní

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Kultová stavba s románskými a gotickými prvky.	15. Odkaz na literaturu: Soupis III, 81 Merhautová, Raně středověká architektura, 297
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: poškozena střecha, částečně opadává omítka, vlhko	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: <i>fotoarchiv SPPOP</i>
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: Merhautová, viz 15./, půdorys
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: 11 náhrobků (od 16.st.)	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): 1969 dr. Rywoniak <i>[signature]</i> 19. Záznam doplňkových listů: