



SL 7

1. Obec: Budětsko

Osada:

2. Okres:

Prostějov

Hodnota



Zachování

Využití

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

5469



5. Název (označení) památky:

kaple Panny Marie

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky: na návsi
čtvrť: čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 58

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Škrabalová Marie, Budětsko čp.20

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Volně stojící kaple obdélníkového půdorysu s polygonálním závěrem kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí. Boční fasáda s podezdívkou, členěna opěrnými pilíři, prolomena 3 okenními osami, okna půlkruhově zaklenutá. Průčelí na osu prolomeno vchodem přístupným pěti stupni. Hlavní římsa odděluje zvonicevé patro, prolomené po 1 okenní ose, okna půlkruhově zaklenutá. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu ve tvaru polygonálního jehlanu s makovicí a tepaným křížem. Kněžiště osvětleno 2 okenními osami, okna půlkruhově zaklenutá, v závěru okno oválného tvaru.

Kaple zaklenuta valenou klenbou.

Materiál : kámen, cihla, omítka (břizolit); krytina : plech, taška, falcovka.

10. Časové, slohové a autorské určení:

konec 18.století

11. Památkové movité zařízení:

- -

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: cenná lidová architektura z konce 18.století	15. Odkaz na literaturu: <i>Vlastivěda střední a severní Moravy II, s. 368</i>
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: nevhodně opraveno	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek-neg.čís.: 27840, <u>27841</u>, 27842,
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: G'4 5469 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 5.7.1969 <i>Lefnerová</i> 19. Záznam doplňkových listů: