

1. Obec: Římada Osada:	2. Okres: Tachov	Hodnota III.	Zachování	Využití	II.
EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj: Záp. dočeský	4. Poř. číslo: 1883		
		5. Název (označení) památky: farní kostel sv. Jiří	7. Ochranné pásmo:		
		6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: čp. ulice (náměstí): na náměstí		8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): Církev jím. kat.	
9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Podélné, orientované jednolodí s věží před západním průčelím a polygonálním chórem a severní sakristií, střechy sedlové / břidlice/, na věži nízký stan s křížem ve vrcholu / plech/. Průčelí lodi je hladké, s nárožní štukovou bosáží, okna jsou lomená, se šikmým ostěním; před jižním průčelím je nízká předsín krytá břidlicí. Chór je rovněž nečleněný, s 1x odstupnými opěrnými pilíři a lomenými okny. Věž má bosované přízemí, a v ose záp. průčelí jednoduchý pravoúhlý portál; patra jsou hladká, oddělená korunnými římsami a na nárožích opatřena štukovou bosáží. Okna 1. a 2. p. mají půlkruhové zklenky. Interiér lodi člení vtažené opěrné pilíře, nesoucí 2 pole křížové hřebínkové klenby; je osvětlen 2 páry oken. Kručka je vložena do 1. p. věži, zaklenutého valenou klenbou, a má dřevěné zábradlí; je přístupna po šikmém schodišti, vestavěném do severozáp. nároží lodi. Pod věží pod kručkou má dřevěnou klenbu. Vítězný oblouk je lomený skosený a otvírá se do chóru, sklenutého 1 polem křížové klenby a závěrem; žebra klenby jsou křídlová, jednou vyřezaná a dosedají na jehlanové konsoly. V jižní zdi chóru je půlkruhově ukončené sedle, v severní lomený profilovaný portál do podélné valené klenuté sakristie. Jižní přední má 1 klenbu křížovou.					
10. Časové, slohové a autorské určení: Jádro stavby /chór sakristie, obv. zdi loď a základy věže/ z 3. čtvrti 14. století, klenba lodi z konce 16. století; empírová úprava z let 1824-26			11. Autor nebo výrobní označení:		

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu: J.G. Sogner, Das Königreich Böhmen, VI, 1838, str 167 n. VPE - p. 634
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Stavba trpí xlxx vzlínající vlhkostí, takže omíčka lodi opadává; poškozené fasády / místy až na zdivo/, věž má v sever. průčelí trhliny.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KPS 97 358
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (datum, jméno, podpis): m Dr Šamánková r. 1966 19. Záznam doplňkových listů: