




1. Obec: Jablenné n.O. Osada:	2. Okres: Ústí n.O.	Hodnota II.	Zachování	Využití
--	-------------------------------	-----------------------	-----------	---------

3. Kraj: VČ	4. Pořadové číslo: 3918
-----------------------	-----------------------------------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



5. Název (označení) památky: Dům srubový s podloubím	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: čtvrť: 30 ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: náměstí	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): B. Neškřudla, čp. 29, Jablenné n.O.

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Přízemní řadový obytný dům s podkrovím a podloubím, postavený na hluboké parcele obdélného půdorysu, ve svahu, dům je postaven ze smíšeného zdiva, průčelím do náměstí. V přední části domu je podloubí na dvou dřevěných profilovaných sloupcích. Dvoupatrový štít je vodorovně dělen dřevěnou římsou a bedněný prkny na lišty. Horní patro štítu vybíhá do trojúhelníkového tvaru, spodní patro o dvou okenních osách, okna obdélná šestitabulková. Střecha sedlová, pokrytá asfaltovou lepenkou. V podloubí v levé části průčelí do náměstí se nachází hlavní vstup do domu, do průjezdu procházejícího v podélném směru celou diagonálou. Průjezd je valeně klenutý. Dvoukřídlá vrata původní, vlysová, s diagonálně kladenými prkny, ostění půlkruhově klenuté. Vpravo od hlavního vstupu je dislokován býv. krámk. V přízemí vpravo od průjezdu několik valeně klenutých místností, ostatní prostory plochostropé, s dřevěnými trámovými stropy. Dvorní průčelí trojosé, okna obdélná, šestitabulková. Štít bedněný prkny a potažený asfaltovou lepenkou. Část dvorního průčelí zaujímá pavlač obitá prkny, se třemi obdélnými šestitabulkovými okny zaklenutými segmentem. Vnější omítka hladká, vápenná, bílé barvy.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Staveb. technický stav velmi špatný. Dům vyžaduje generální opravu. Je v současné době nevyužit.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): 1988 <i>J. Kovářiková</i>
	19. Záznam doplňkových listů: