



1. Obec Sněžné Vříšť	2. Okres Žďár nad Sázavou	Hodnota	Zachování	Využití
----------------------------	------------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Vysočina

4. Poř. číslo:

100398

Identifikační snímek
památky
formátu 6 x 6 cm

5. Název (označení) památky:

d ů m

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp. 20

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: 36
k.ú.Vříšť

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Věra Šunová, Ant.Slavíka 15,
Brno

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jedná se o samostatně stojící (jednotný dům) třídlílného dispozičního uspořádání s roubenou obytnou částí a síní a s kamennou komorou a chlévem. Půdorysný rozměr cca 11,3 x 7,6 m. K zadní části domu je přistavěna z kamene a dřeva obdélná kolna na dřevo s kurníky a dosud funkčním suchým WC, přístupná dveřmi v zadní stěně síně. V současnosti je celá pravá obytná část domu světnicí. Dle zachovaných otisků lze předpokládat, že byla původně světnice přehrazena. Zadní místnost byla pravděpodobně přístupna přímo ze světnice. V roubené části je klasický sokl, pravděpodobně kamenný, nebylo možno pro přesné materiálové určení provést destruktivní průzkum. Sokl je předsazený do exteriéru i do interiéru cca 15 cm. Ve štítové části došlo k vyboulení soklu, majitel zajistil jeho exteriérové ztužení vyzdáním kolmo postavené krátké zdi. Střecha objektu je sedlová, zápraží je kryto přesahem střechy. Nad kolnou je střecha pultová, navazující nižším sklonem na sedlovou střechu hlavního objektu. Původně byla střecha kryta dřevěným šindelem, ve 20. století překrytým eternitovými šablonami. V posledních letech bývalý majitel

10. Časové, slohové a autorské určení:

pol. 19. století

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Dům čp. 20, pocházející z poloviny 19. století, poloroubený objekt s tradiční trojdílnou dispozicí. U domu se dochovala celá řada hodnotných autentických stavebních prvků a řemeslných detailů. Intaktně dochovaný objekt představuje typický horácký dům chalupníka z oblasti Českomoravské vrchoviny.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: fotoarchiv NPÚ Brno
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): J.Bělská, 9/2002
	19. Záznam doplňkových listů: 8



DOS

1. Obec: Sněžné Osada: Vříšť	2. Okres: Žďár nad Sázavou	Hodnota	Zachování	Využití
Doplňkový list kulturní památky		3. Kraj: Vysočina	4. Poř. číslo: 100398 ^a	

Název (označení) památky (čp., čtvrt apod.):

dům čp. 20

pokryl zadní část objektu včetně přístavku plechovými lisovanými šablonami.

Krov hambalkový, v části nad světnicí na hambalcích vestavěná uzavřená komora přístupná z půdního prostoru. Krokve jsou nad světnicí v osově vzdálenosti cca 2,5 m, nad síní a hospodářskou částí v osově vzdálenosti cca 1,8 m. Latění je poměrně masivní, jen částečně hraněné šířky cca 8 cm. Stavba krytiny nebylo možno posoudit. Trámové konzoly podpírající podlomení zvláště nad kamennou částí jsou již uhnílé, konstrukce podlomení je prozatím podopřena svislými hranolkami.

Stropy: nad obytnou částí, síní a komorou je povalový strop z hraněných trámů, nad chlévem je subtilnější, jen lehce hraněný povalový strop, který je zespodu podbit deskami nesenými středním, jen hrubě hraněným trémem.

Podhled ve světnici tvoří dřevěný záklop, desky jsou různých šířek, lištované rovnoběžně se středním podtaženým trémem. V komoře je strop nový deskový ze stejně širokých desek. Strop v síni je zateplen izolačními rohožemi, které dosud nejsou překryty deskami.

Elektroinstalace jsou novodobé, v obytné části jsou uloženy do stěn, v síni a v chlévě jsou vedeny většinou volně.

Podlahy: ve světnici je nová desková podlaha z desek z měkkého dřeva o stejné šíři, stejně tak v komoře. V chlévě a v síni byla podlaha dobetonována nekvalitním materiálem, již se rozpadá.

Omítky ve všech obytných prostorách zachovávají původní povrchy, jsou vyspraveny velmi citlivě. V chlévě byly kamenné zdi opatřeny omítkami pravděpodobně současně s betonovou podlahou, bude nutné povrchy opravit. Stěny v síni a komoře jsou líčené, v síni z většiny líčené. Vnější omítky na venkovních kamenných zdech jsou intaktně dochovány.

Okna: do štítu i do boční stěny vstupu jsou ze světnice vždy 2 okna. Okna světnice jsou kastlová, jsou členěná nerovnostranným křížem. Mají původní profilaci i kování, křídla se zavírají obrotlými. (Závěsy tohoto typu jsou typizované, byly používány od (1830) poloviny 19. století do cca 1910 (profilace odpovídá téže době). V komoře je okno poměrně novodobé, klasického členění. V chlévě je okno zazděno.

Ve stěně zůstal výklenek s dřevěným překladem.

Dveře: vstupní dveře jsou původní včetně kování, taktéž dveře do komory. Dveře do dřevníku mají členění standardních dveří vyrobených kolem přelomu 19. a 20. století. Dveře do světnice se jeví mladší, dle členění pochází cca z prvního desetletí 20. století. V současné době jsou dveře, okna i dřevěné prvky opatřeny nevhodnými nátěry. Kování mají již vyměněné, historizující novodobé. Do chléva dveře chybí.