

LIST OBJEKTU v území zpracovávaných zásad ochrany památkových hodnot		LIST ČÍSLO: 46
Památkově chráněné území: MPZ Zlaté Hory		
Rejstříkové číslo ÚSKP: 35195/8-222	Název objektu: Měšťanský dům	
Číslo domovní: č.p. 87	Ulice: nám. Svobody	
Číslo parcelní: 401/1	Katastrální území: Zlaté Hory v Jeseníkách	
Obec: Zlaté Hory	Část obce: Zlaté Hory	
Počet objektů: 1	Počet PP: -	Počet PN: 2 a atikové půdní
Autor, rok postavení, sloh, významné stavební změny, stavební typ, popis, urbanistický význam: -; barokní jádro , hmotově odpovídá polovině 19. století, fasáda upravena počátkem 20. Století; baroko, klasicismus, secese; nárožní obytný městský dům; Měšťanský dům s barokním jádrem přestavěný po roce 1900. Jedná se o nárožní jednopatrový dům s čelní a zadní fasádou o třech okenních osách a s atikovým patrem zakončeným v průčelí stlačeným trojúhelníkem, zadní štít sledoval tvar strmé sedlové střechy. Střecha byla později přestavěna, její hřeben byl snížen. V modelace průčelí je uplatněn vysoký řád, sloupy lizenového rámu obkružují obě patra. Čelní fasáda má charakteristické trojdělení, přízemí jako postament vyzvedává fasádu obytného a půdního patra vymezenou lizenovým rámem, je zakončena stlačeným tympanonem. Okna střední části mají klasicky řešené šambrány, šambrány v patře mají rovné nadokenní římsy, šambrány atikového patra je mají trojúhelníkové. Šambrány atikového patra dosedají na nadokenní římsy oken v patře, parapety jsou ozdobeny do středu umístěným čtverečkem. Hlavní vstup do domu je umístěn na střed čelní fasády. Po obou stranách se nacházejí výkladce rámové konstrukce. Boční fasáda je hladká s nepravidelně rozmístěnými okny. V domě je zaklenuta pouze část chodby, nejzadnější část je zaklenuta dvěma poli křížové klenby. V roce 1879 shořely zadní části budov č.p. 87 - 98 vč. č. p. 87. Někdy v 80. letech 20. století byl parter nevhodně upraven na klubové zařízení. V roce 2003 zde byly provedeny úpravy vedené k návratu historické dispozice. Okna v přízemí nahradily výkladce se zjednodušenou průběžnou dřevěnou římsou. Budova vykazuje závažné trhliny, které se projevují ve středu bočních zdí a na zdivu vysoko přečnívající čelní a zadní atiky. Budovu čeká statické zajištění, obnova fasády a obnova střešní krytiny. Krov se jeví v dobrém stavu. Doporučujeme zpracovat stavebně-historický průzkum, který bude seriózním podkladem pro další stavební práce.; součást původní zástavby;		
Průzkumy: -;		
Předmět ochrany, architektonická kvalita: -; nemovitá kulturní památka; -;		
Závady objektu: nevhodné úpravy interiéru;		
Regulativy: rehabilitace fasády; -;		
Zpracoval: Pulkrtovej Datum aktualizace: 11/2002		