

LIST OBJEKTU v území zpracovávaných zásad ochrany památkových hodnot			LIST ČÍSLO :
R.č: 5-3841/2	Název objektu : stodola	Lokalizace : V horní části obce na levém břehu potoka, S od komunikace, SV od domu č.p. 22	
Č.p: u č.p. 22	Ulice , č.orientační : -		
Č.parc.: st. p. č. 226	K.ú.: Merboltice	Vlastník: fyzická osoba	
Počet objektů: 1	Počet podlaží: nadzemních: 1 podzemních: 0	Autor: -	
Rok postavení, sloh.určení, popis : Bedněná stodola (pouze západní zeď a část zdi severní jsou kamenné) s průjezdným mlatem, na obdélném, velmi protáhlém půdorysu. Stodola je už na mapách stabilního katastru zachycena na stejném půdorysu jako v aktuální katastrální mapě, což však neodpovídá skutečnosti (stodola je delší). Je značena žlutě jako spalná. Jádru stavby pochází tedy zřejmě už z 1. poloviny 19. století, rozšíření však bylo provedeno zřejmě ještě v 19. století. <u>Exteriér:</u> Jižní průčelí (orientované do dvora) je v celém rozsahu bedněné. Zcela vlevo (na západní straně) jsou umístěna dvoukřídlá vrata do zděné části (zřejmě s funkcí kolny). Po úseku bednění bez otvorů následují dvoukřídlá vrata (vedoucí do mlatové části), která mají v pravém křídle samostatné vstupní dveře. V dalším úseku bednění jsou v horní části dvě obdélná šestitabulková okna. V další části (která by mohla být připojena dodatečně), která má úroveň podlahy posazenu níže, jsou dvoukřídlá vrata. Východní štítové průčelí má v pravé části vrata, nalevo od nich dva obdélné okenní otvory. V horní části stěny jsou drobná větrací okénka. Ve štítu, který je také svisle bedněný, jsou dvě obdélná okna. Severní průčelí je zčásti (asi čtvrtina) zděné z lomového kamene, zbylá část je bedněná. Je členěno pouze dvoukřídlými vraty průjezdného mlatu. Západní štítové průčelí je zděné z lomového kamene, bez otvorů. Štít je svisle bedněný ze vzájemně se překrývajících prken, s jedněmi podávacími dveřmi. Střecha je sedlová, krytá cementovými drážkovými taškami šedé barvy. Závětrné lišty jsou dřevěné. <u>Interiér:</u> Interiér je rozdělen na tři části – zděnou kolnu, vlastní stodolu a nejvýchodnější (zřejmě dodatečně připojenou) část. Vnitřní dělení tvoří bedněné příčky. Kolna má trámový strop s prkenným záklopem. Vlastní stodola je bez zastropení, volně otevřená do krovu. Dělení mezi mlatem a perami je tvořeno sloupky podpírajícími vazné trámy, zavětrovanými plátovanými pásy. Krov je hambalkové soustavy s dvojitou stojatou stolicí.			
Významné stavební změny : Stavba vznikla zřejmě nejméně ve dvou etapách – první před rokem 1843 (zřejmě tedy 1. polovina 19. století), druhou etapou je předpokládána přístavba východním směrem (pravděpodobně ještě v 19. století).			

Průzkumy : Nejsou.	
Předmět ochrany: Stodola je dokladem tradičního řešení hospodářských staveb u velkých selských usedlostí. Předmětem ochrany je stavba jako celek se všemi dochovanými historickými konstrukcemi a detaily.	
Závady : Nejsou.	
Regulativy : Zachovat ve stávající podobě včetně všech historických konstrukcí a detailů. Průběžně udržovat při respektování konstrukčního řešení a použití tradičních materiálů a technologií.	
Zpracoval : Jolana Tothová	Datum : 2. listopadu 2005