

Evidenční list nemovité památky

Ústřední seznam kulturních památek ČR

katastrální území Lišnice číslo k.ú. 685071	Část obce Lišnice	Obec Lišnice	Okres Most	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 42311 /5-354
Název (označení) památky dům čp. 7		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení zapsáno rozhodnutím školské a kulturní komise ONV v Mostě: zn. Škol./Fe-63 z 27. 5. 1963		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky v jihozápadní části areálu pivovaru čp. 51 číslo popisné 7 evid. orient.		Parcelní čísla parcela 52 DKM ochrana s pozemkem *		Vlastník JMJ Invest, s. r. o. V Šáreckém údolí 2558/37a 164 00 Praha 6-Dejvice	
Slohové a časové určení druhá polovina 18. století (?)		Autorské určení			Stavební (funkční) typ pivovar kód C1090

Identifikační foto



Popis

Dům čp. 7 je přízemní zděná omítnutá budova na obdélném půdorysu, s přístavkem s rovnou střechou na jihozápadní straně. Objekt je zasazen do terénu, který na severovýchodě značně stoupá. Jihozápadní průčelí tvoří fasáda přístavku a štít vlastního objektu. Přístavek má v dolní části sokl, tvořený dlaždičkovým obkladem. Obě osy vyplňují dvoukřídlá dřevěná okna ve špaletě, zabezpečená vnější mříží. Přístavek je zakončen předstupujícím pásem zdiva. Za rovnou střechou přístavku se zvedá trojúhelný štít vlastního domu. Je bedněný – v dolní části svisle, v horní pak klasovitě. Ve štítu se nachází poměrně velké dvoukřídlé okno. Severozápadní fasádu chrání v dolní části obklad z dlaždiček. Ve stěně přístavku nejsou žádné otvory, vlastní budova pak má na severozápadní straně nepravidelně rozmístěné otvory různého provedení. V ose první a druhé zprava je zamřížované trojdílné dřevěné okno ve špaletě, v další ose rovněž zamřížovaný vstupní otvor. V ose čtvrté zprava je další vstupní otvor, v následující ose trojdílné dřevěné okno ve špaletě. Před levou částí fasády se nachází nižší obdélná přístavba s rovnou střechou. Nad úroveň střechy přístavby je ve stěně vlastní budovy malý zamřížovaný čtvercový otvor. Fasádu ukončuje profilovaná hlavní římsa. Ze severovýchodní stěny je díky stoupajícímu terénu viditelná pouze malá část, nad níž se zvedá trojúhelný štít. Uprostřed štítu je vysoký obdélný podávací otvor s prkennými dvířky. Okraje štítu jsou zubaté - přiznávají jednotlivé řady cihel nad sebou. Před střední část jihovýchodního průčelí předstupuje obdélná protáhlá přístavba s rovnou střechou, nižší, než vlastní budova. Ve střední stěně přístavby jsou rozmístěny otvory – zprava malý →

Zdůvodnění památkové chrany součást hodnotného areálu pivovaru, vzniklého pravděpodobně v druhé polovině 18. století, současná podoba je poznamenána pozdějšími (i novodobými) úpravami *	Odkaz na literaturu
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření poměrně dobrý; vykazuje závady, způsobené absencí běžné údržby - ty jsou menšího rozsahu, střecha je v poměrně dobrém stavu (chybí pouze malý počet tašek na jihovýchodní straně) - 7/2004 *	Odkaz na fotodokumentaci 109949 (31. 1. 1995), 159481-159482 (22. 7. 2004)
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj - původně součást pivovaru (do počátku dvacátého století) - po roce 1945 užíváno Státním statkem Most - dnes bez využití *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 17.2.2012 Mgr. Alena Houdková
Poznámky	Přehled doplňkových listů 1. dokončení popisu 2. fotodokumentace