

Karta ohrožené památky		Lidová architektura			
katastrální území Libědice číslo k.ú. 681903	Část obce Čejkovice	Obec Libědice	Okres Chomutov	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 32055/5-609
Název (označení) památky venkovská usedlost - stáje		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení ŠKK ONV Chomutov 11. 12. 63		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky v západní části návsi číslo popisné 21 evid. orient.		Parcelní čísla p. č. 534/2 *		Vlastník Stanislav Hamáček, č. p. 81, 43801 Račetice	
Slohové a časové určení		Autorské určení není			Stavební (funkční) typ jiná zemědělská stavba kód B9999
Identifikační foto		Popis			
		Objekt stájí se nachází v jižní části zemědělského areálu. Jedná se o přízemní stavbu se sedlovou střechou, okapní stranou orientovanou do dvora. Východní průčelí obrácené do návsi protínají dvě okenní osy, mezi nimiž se nachází jeden větrací otvor. Průčelí není patřeno soklem. Vlastní plocha průčelí v přízemí není výrazněji architektonicky členěna. Štít je od plochy fasády oddělen průběžnou profilovanou korunní římsou. Samotný štít je prolomen jedním nakládacím otvorem. Štít byl zakončen přesahem střešní krytiny. Jižní průčelí protíná osm okenních os, které se v pravidelném rytmu střídají s obdélnými větracími otvory. Okenní otvory jsou zakončeny segmentovými záklenky. Samotné průčelí není výrazněji architektonicky členěno, zakončuje jej pouze odstupňovaná profilovaná korunní římsa. K západnímu průčelí byl přistavěn novodobý přístavek s pultovou střechou, dnes tedy prolamují průčelí dva druhotně zhotovené vstupní otvory. Severní průčelí protíná deset os, přičemž čtvrtá, šestá, osmá a desátá osa zleva je osou dveří, ostatní jsou osami okenními. Průčelí je opět jednoduché a postrádá výraznější architektonické členění, pouze v západní části průčelí se nacházejí dva segmentové oblouky, zřejmě původních vjezdů. Výplně dveřních tvorů jsou druhotné a provizorní, skládají se ze svlakových výplní, které pokrývají na sraz umístěná prkna a jsou instalovány vždy na dva kovové závěsy. Výplně okenních otvorů jsou rovněž druhotné, nacházejí se pouze na severní straně a to v sedmé a deváté ose zleva. Jedná se o dvoukřídlá dřevěná nečleněná okna. Omítky jsou vápenné hladké, opášené vápenným nátěrem bílé barvy. Střecha objektu je pokryta pálenou střešní taškou - bobrovkou v jednoduché sklatbě.			

Zdůvodnění památkové chrany Objekt č. p. 20 v Čejkovicích je z hlediska památkové péče cenný zejména jako doklad hospodářského a sociálního vývoje obce se zachovanými autentickými konstrukcemi. Objekt je zachován v historicky věrohodném stavu a má tak vysokou vypovídací hodnotu o vývoji stavebních konstrukcí. *	Odkaz na literaturu Literatura:není Stavebně-historický průzkum: není Operativní průzkumy a dokumentace: není
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření Objekt je zachován v autentických hmotách s minimálními úpravami po druhé světové válce. V havarijním stavu se v současnosti nachází vstupní brána a stáje. Objekt stájí má poškozenou střešní krytinu a na východním průčelí znatelné trhliny, které již svědčí o značně narušené statice. Přesto se celý objekt dochoval v autentickém stavu, včetně klenebních konstrukcí. V nejkratší možné době je zapotřebí opravit střešní krytinu a staticky zjistit trliny ve zdivu. *	Odkaz na fotodokumentaci Fotoarchiv NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem: negativ - 164806 - 2005 negativ - 164810 - 2005 negativ - 164808 - 2005 negativ - 164807 - 2005 Digitální foto aktuálního stavu: 2012 - 2015, Mgr. J. Zajíc (uloženo také v MIS)
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj Objekt byl využíván k ustájení hovězího dobytka, v současnosti je bez využití. *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci Plánová dokumentace: není Projektová dokumentace: není
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 28.2.2015 Mgr. Jindřich Zajíc
Poznámky výstup vznikl v rámci projektu NAKI: DF12P01OVV009, s názvem „Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech“	Přehled doplňkových listů

Doplňkový list - č. 4b

Lidová architektura

Část obce Čejkovice	Obec Libědice	Okres Chomutov	Název (označení) památky venkovská usedlost - stáje	Číslo rejstříku ústř. seznamu 32055/5-609
-------------------------------	------------------	-------------------	--	---



Čejkovice, okres Chomutov, Ústecký kraj
32055/5-609, č. p. 21, stáje
exteriér, východní průčelí, stav v roce 2015, pohled od východu

Doplňkový list - č. 4a

Lidová architektura

Část obce Čejkovice	Obec Libědice	Okres Chomutov	Název (označení) památky venkovská usedlost - stáje	Číslo rejstříku ústř. seznamu 32055/5-609
-------------------------------	------------------	-------------------	--	---



Čejkovice, okres Chomutov, Ústecký kraj
32055/5-609, č. p. 21, stáje
exteriér, severní průčelí, stav v roce 2013, pohled od severu

Doplňkový list - č. 3a

Lidová architektura

Část obce Čejkovice	Obec Libědice	Okres Chomutov	Název (označení) památky venkovská usedlost - stáje	Číslo rejstříku ústř. seznamu 32055/5-609
-------------------------------	------------------	-------------------	--	---



Čejkovice, okres Chomutov, Ústecký kraj
32055/5-609, č. p. 21, stáje
exteriér, severní a východní průčelí, stav v roce 2015, pohled od severovýchodu



Čejkovice, okres Chomutov, Ústecký kraj
32055/5-609, č. p. 21, stáje
exteriér, jižní průčelí, stav v roce 2008, pohled od jihu

Doplňkový list - č. 3b

Lidová architektura

Část obce Čejkovice	Obec Libědice	Okres Chomutov	Název (označení) památky venkovská usedlost - stáje	Číslo rejstříku ústř. seznamu 32055/5-609
-------------------------------	------------------	-------------------	--	---



Čejkovice, okres Chomutov, Ústecký kraj
32055/5-609, č. p. 21
exteriér, jižní průčelí, stav v roce 2008, pohled od jihu



Čejkovice, okres Chomutov, Ústecký kraj
32055/5-609, č. p. 21
exteriér, detail jihovýchodního nároží, stav v roce 2008, pohled od jihu

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	odvodnění	objekt - celek		žlaby	nejsou
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	svody	nejsou
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		vyústění svodů	není
				odvodňovací rigoly	nejsou
				okapní chodníky	nejsou
				dešťová kanalizace	není
				revizní šachty	nejsou

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	salinita exteriér	objekt - celek		výška vlhkosti	1,5 m
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	narušená omítka a spárové malty
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	salinita interiér	objekt - celek		výška vlhkosti	1,5 m
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	narušená omítka a spárové malty
<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>			

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	statika exteriér	objekt - celek		trhliny	na východní štítové stěně je
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	deformace	propadd okenních záklenků
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	statika interiér	objekt - celek		trhliny	pouze ve východní stěně patrné
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	deformace	propad okenních záklenků
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	větrání	objekt - celek		typ/způsob	větrací komínky ve střeše,
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	účinnost	dostatečná
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost exteriér	objekt - celek		výška vlhkosti	1,5 m
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	narušená omítka a spárové malty
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
celkový stav	vlhkost interiér	objekt - celek		výška vlhkosti	1,5 m
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	narušení	narušená omítka a spárové malty
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		

Výpis stavu objektu: venkovská usedlost - stáje						3
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>		
exterier	dveře	objekt - celek	dřevo, kovové závěsy	počet	2	
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	povrchová úprava	šedý krycí nátěr	
	pol. 20. stol.	hvarijní -- rozschlá, ve	druhotné	materiál ostění	pálná cihla	
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	typ	svlakové jednokřídlé dveře	
	zanedbaná údržba			křídlo	sbíjené z prken na sraz	
				kování	jednoduché panty s nezdobnými	
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>		
exterier	okna	objekt - celek	dřevo, sklo, kování	počet	15	
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	povrchová úprava	lazura, vápenný nátěr	
mříže z doby výstavby, výplně		koroze mříží, rozpadající	mříže z doby výstavby, výplně	materiál ostění	plná pálená cihla	
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	typ	dvoukřídlá jendoduchá okna	
	zanedbání údržby			mříže	kované, probíjené	
				křídlo	jendoduché bez vnitřního členění	
				zasklení	čiré	
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>		
exterier	střechy	objekt - celek	pálená rezná střešní taška	krytina	pálená střešní taška - bobrovka v	
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	klempířské prvky	nejsou	
	20. stol.	lokálně poškozená	novodobější	vikýře	nejsou	
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	štíty	plná pálená cihla	
	zanedbaná údržba			střešní prvky	druhotnévětrací komínky	
				hromosvod	není	

Výpis stavu objektu: venkovská usedlost - stáje					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
exterier	zdivo/fasády	objekt - celek	lomový kámen, pálená cihla,	omítky	vápenné hlazené
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	nátěr	vápenný
	<u>příčiny stavu</u>	opadané omítky, trhliny ve	z doby výstavby s novodojšími	nátěr-barevnost	bílá
			<u>poznámka</u>	zdivo	lomový kámen, plná pálená cihla
zanedbaná údržba, lokální narušení krovu, ktrý				konstrukce římsy	plná pálená cihla
nerovnměrně zatěžuje obvodové zdivo					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	klenby	objekt - celek	kov, plná pálená cihla	konstrukce	novodobější zaklenuté do
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
druhá pol. 19. století		bez výraznějšího	druhotné		
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>		
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	krovy	objekt - celek	dřevo	konstrukce	ležatá stolice
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>		
	<u>příčiny stavu</u>	místy bioticky napadeno,	z doby výstavby		
			<u>poznámka</u>		
zanedbaná údržba střešní krytiny					
<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>	
interier	omítky	objekt - celek	vápenné omítky, vápenný nátěr	nátěr-barevnost	bílý vápenný
	<u>datace/stáří</u>	<u>stav</u>	<u>původnost</u>	plochy stěn	vápenná hladká omítka bílý nátěr
20. stol.		poškozené omítky	nvodobější	klenba/strop	vápenná hladká omítka bílý nátěr
	<u>příčiny stavu</u>		<u>poznámka</u>	nátěr	vápenný
neúdržba, vzlínající vlhkost, zasolení					

<u>stav objektu</u>	<u>stavební prvek/jev</u>	<u>část objektu</u>	<u>materiál prvku</u>	<u>detail prvku/jevu</u>			
interier	podlahy	objekt - celek	beton	typ	lité betonové		
<u>datace/stáří</u>		<u>stav</u>	<u>původnost</u>				
druhá pol. 20. století		dobrý	novodobé				
<u>příčiny stavu</u>			<u>poznámka</u>				
				<u>autor záznamu</u>	<u>datum záznamu</u>	<u>aktualizátor</u>	<u>datum aktualizace</u>
				zajíc	1.6.2015	zajíc	1.6.2015