



ELS

1. Obec: Chyše Osada: <u>Podštělý</u>	2. Okres: Karlovy Vary	Hodnota III.	Zachování	Využití III.
3. Kraj: Západočeský		4. Poř. číslo: 1284		
5. Název (označení) památky: Kaple		7. Umístění památky v objektu:		
6. Objekt, kde je památka uložena: Na návsi ulice (náměstí):		8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):		
9. Popis památky (technika, materiál, rozměry, výčet částí, popř. počet kusů, jde-li o soubor): Zděná, nad obdélným půdorysem s polygonálním trojbokým závěrem vybudovaná kaple, krytá sedlovou střechou pobitou břidlicí; ve hřebeni je osazen polygonální sanktusník s jehlanovou helmou, pobitý eternitem a plechem. Průčelí jsou hladká, na nároží členěná lisénami; vstupní průčelí člení dvojice pilastrů jejichž toskánské hlavičky nesou vlysy a hlav. římsu, na kterou dosedá hladký trojúhelný štít. V bočních fasádách jsou umístěny 2 termální okna; hlavní portál má kamenné hladké ostění. Interiér kaple sklenut valenou klenbou presbyteriem tvoří 3 niky; střední obdélná se segmentovými záklenkami, boční se záklenky půlkruhovitými. Mezi okny pilastry na podnožích a s římsovými hlavičkami, v koutech čtvrtky pilastrů. Stěny kaple zdobí malby s motivy palm a mušlí - téměř zničení.				
10. Časové, slohové a autorské určení: Kaple z 1. pol. 19. stol.		11. Autor nebo výrobní označení:		



12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Ve velmi špatném stavu. Krytina silně narušena, Omítka opadáva až na úhlové zdivo, trhliny ve zdivu na průčelí i na postraních stranách. Podnož stavby odkryta až na lomové zdivo, části vymleté. Nástěnní malby v interiéru téměř zničeny.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSSPPOP, č. neg. 6.830 SÚPPOP, 2neg. 6x6 cm
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): SÚPPOP, 18.5.1971
	19. Záznam doplňkových listů: