



1. Obec: Brantice	2. Okres: B r u n t á l	Hodnota III.	Zachování	Využití
--------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------	---------

II.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj: Severomoravský	4. Poř. číslo: 48
--------------------------------	--------------------------



5. Název (označení) památky: farní kostel Nanebevzetí P.Marie	7. Ochranné pásmo:
6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): čp. ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj. : v obci	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): řím.kat.farníúřad - Zátor

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Orientované jednolodí s představěnou západní věží s polygonálním chórem, k němuž na severu přiléhá sakristie, na jihu kaple, sahající až k jižnímu průčelí lodi, spojená s jižní před-cernou, pobitou plechem. Průčelí jsou hladká, ukončená profilovanou hlavní římsou; chór doplňují opěrné, stříškou kryté pilíře. Obdélná okna lodi jsou neprofilovaná, s půlkruhovými záklenky; v kapli okna termální, v chóru oválná. Čtyřpatrová věž je do výše 2 patra hranolová, nečleněná, v horní části polygonální s kordonovou a hlavní římsou. Okna stříšková, v posledním patře obdélná, s lomeným záklenkem. V ose záp.průčelí je jednoduchý portál se segmentovým záklenkem, nad ním letopočet na kamenné desce. Pod omítkou patrný velké plochy původní sgrafitové omítky ve tvaru "psaníček". Loď s vestavěnými pilíři je zaklenutá 3 poli valené klenby s téměř se dotýkajícími lunetami; pilíře mají římsové hlavice. V záp.části je vestavěna nepodklenutá kruchta na dvou sloupech s plným rovným poprsníkem. Do jižní kaple, rozdělené ve dva prostory, se z lodi otvírá půlkruhová arkáda. Triumfální oblouk není vyznačen, prostor lodi přechází přímo v chór, zaklenutý vale-nou klenbou s lunetami. Jeho stěny jsou nečleněné; v severní je vstup do sakristie, zaklenuté hřebínkovou klenbou s terčovým svorníkem, nad ní je umístěna oratoř s valenou klenbou s lunetami, otevřená do chóru půlkruhovým obloukem. V již.stěně chóru se otvírá půlkruhová arkáda do vých.části jižní kaple, zaklenuté 1 valenou klenbou s hlubokými lunetami. Západní část kaple s vestavěnou oratoří má v 1 poli křížovou hřebínkovou klenbu, zbylá část při předsíni je opatřena trámovým stropem a dřevěnými schody do oratoře, sklenuté hřebínkovou kří-

10. Časové, slohové a autorské určení: Postaven v roce 1593, upraven před rokem 1666 (zaklenutí lodi), malba interiéru z r.1903.	11. Památkové movité zařízení:
---	--------------------------------

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

V jádře renesanční architektura, zajímavá pro dějiny renesanční architektury v oblasti a vytvářející výraznou dominantu obce.

15. Odkaz na literaturu:

G.Wolny. Kirchliche Topographie, I/4, 1862, str.363 n.

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Špatné omítky všech průčelí; na věži pod padající vrstvou novějších nátěrů patrný souvislé plochy sgrafitové omítky.

V roce 1872 obnovena omítka lodi, nové okapy s architekton. náterem. Nuto plánovat obnovu sgrafitové omítky věže (1943)

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

W Bruntál, SÚPPOP

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

žovou klenbou. Podvěží, přístupné z lodi lomeným portálem, má moderní rovný strop a schodiště do patra.

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

SÚPPOP, X.1966

19. Záznam doplňkových listů:



A-32445

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Osada BRANTICE	Bruntál	III.		

DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Severomoravský

4. Poř.číslo

48/2

Název (označení) památky (čp.,čtvrť apod).

ohradní zeď



kolem areálu farního kostela Nanebevzetí P.Marie

vl.: MNV Brantice

parc.č.: 406/1

Kamenná, přibližně 2 m vysoká ohradní zeď uzavírající areál hřbitova kolem kostela.

Zdivo z lomového kamene je hladké, neomítané, s opěráky ze stejného materiálu. Vrchol porostlý drny. Zeď je na několika místech poškozená a vypadané kamení je z části nahrazeno a doplněno cihlami.

Kromě hlavního vstupu ke kostelu jsou ve zdi ještě další boční vjezdy na hřbitov, které uzavírají dvoukřídle branky.

Součást areálu farního kostela.

13. stav /2/.

KSSPPOP Ostrava

PhDr. J. Pavlíková, 1988