



1. Obec: Vidice	2. Okres: Kutná Hora	Hodnota III.	Zachování 1	Využití
Osada: Roztěl				

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Středočeský

4. Poř. číslo:

1210

5. Název (označení) památky:

bývalá lázeňská budova

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť: **v údolí při potoce** čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Pohostinství "Jednota"

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Přizemní, na půdorysu "H" vybudovaná zděná budova, krytá valbovými střechami (dehtový papír). Průčelí s vysokým, jednou odstupněným soklem je hladké; ukončuje je profilovaná hlavní římsa. Okna (3x16 os) jsou pravouhlá, bez rámu; vstupní portály (ve vých. sev. a záp. fasádě) mají jednoduché dřevěné rámy, hlavní z nich, severní, je obrácen k potoku a protilehlé kapli. V interieru zachována základní dispozice: ve východním příčném traktu je velký sál (přístupný též zvláštním vchodem) na něj navazuje chodba, probíhající středem celé dispozice. Z chodby byly přístupné jednotlivé pokojíky (zčásti využívané dnes jako komory a skladiště) i dnešní hostinské pokoje, zabírající severní polovinu západního příčného traktu. Všechny prostory jsou plochostropé.

10. Časové, slohové a autorské určení: **Budova z r. 1825; původně lázně a hostinské pokoje pro lázeňské hosty.**

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Jednoduchá, účelně řešená a ve své dispozici prakticky neporušená budova lázniček, jaké vznikaly v hojném počtu v 1. polovině 19. stol. S potokem, přemostěným třemi drobnými kamennými jednoblokovými můstky a protilehlou kaplí tvoří areál empírových lázní.	15. Odkaz na literaturu: Kutnohorsko slovem i obrazem II/1, 1914, str. 322
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Celková údržba budovy	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSPPOP Středočeského kraje
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): SÚPOP 1970 19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Vidice	2. Okres: Kutná Hora	Hodnota III.	Zachování	Využití
Osada: <u>Roztěž</u>				

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Středočeský

4. Poř. číslo:

1210a



5. Název (označení) památky:

kaple P. Marie

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

**poblíž silnice Roztěž - Nová Lhota, nad
potokem**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

*Církevní majetek -
farní úřed. Bykán*

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Do mírného svahu nad potokem vestavěná jednolodní kaple s chórem, vybudovaná nad půdorysem kruhu a orientovaná k severu; střecha sedlová, nad chórem kopulová bání, vše pobité nenatřeným plechem. Ve hřebeni střechy lodi je vsazen polygonální, plechem pobitý sanktusník s cibulovou bání a původním tepaným křížkem. Fasáda lodi je členěna nárožními lisénami a hlavní římsou, chór je hladký, s profilovanou hlavní římsou. Okna s půlkruhovými záklenky mají profilované štukové rámy. Vstupní, k jihu obrácené průčelí člení na nárožích dvojice lisén; ukončuje je trojúhelný hladký štít s malovanými slunečními hodinami. Hlavní vstup je pravoúhlý, s kamenným jednoduchým rámem.

Interiér lodi, osvětlený 2 páry oken, je hladce omítnutý a zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Centrálně řešený chór odděluje segmentový vítězný oblouk. Stěny choru ukončené průběžnou římsou, člení úseky zavěšených lisén; prostor je zaklenut nízkou ve vrcholu seříznutou kupolí, a osvětlen 2 okny.

Před kostelem nově vyzděná terasa s uzavřeným vstupem k pův. prameni.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Centrální kaple (dnešní chór) postavena r. 1819; rozšířena o loď před r. 1830.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Poutní empírová kaple nad "zázračným" pramenem, rozšířená po zřízení protilehlých empírových lázní a volně tak zapojená do jejich areálů.	15. Odkaz na literaturu: Kutnohorsko slovem i obrazem II/1, 1912, str. 320 n.
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Kaple opravena, omítky trpí však ve spodních partiích vzlinající vlhkostí. Oplechování střech a věžičky zbavilo kapli z velké části dřívější malebnosti, které jí dodávala šindelová krytina. Právě tak necitlivě, čistě utilitárně opravená terasní zeď s dvířky k prameni před kapličkou.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSPPOP Středočes.kraje
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:  	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): SÚPPOP 1970 19. Záznam doplňkových listů: