

1. Obec: S V Á R O V Osada:	2. Okres: Kladno	Hodnota III. II.	Zachování	Využití
-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------	---------

II.



EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Středočeský

4. Poř. číslo:
613/1-2



5. Název (označení) památky: *areál*
1. KOSTEL SV. LUKÁŠE
s márnicí
2. a obradní poutě s branou

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:
čtvrť: čp.
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:
na hřbitově poblíž márnice
C.p. 3

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):
farní úřad Svárov

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):
Stavba podélná, jednolodní. Na Z-str. kruchta s varhany na dvou želez. sloupech. Kaple se otevírá vyšším, polokruh. obloukem. Na S-str. čtvercová sakristie, sklenutá křížově bez žeber. Kněžiště šir. 6,10 m a 4,90 m dlouhé - nepravidelný tříboký závěr se 4 opěrami 0,60 m šir., jen do 3/4 výšky stavby, 4 okan zbarokovaná. Presbytář trojboce uzavřený, nepravidelný, klenba valená, svorník štukový. Vítězný oblouk 5,15 m šir., 1 m silný půlkruh. Strop hl. lodi plochý /omítnutý rákos/. Na S-str. je kaple J. Nepomuckého, barokní, polokruhová, nahoře ukonč. plochým stropem. V bocích 2 segmentová okna.
Celý areál uzavřená elipsová obradní poutě s branou.

10. Časové, slohové a autorské určení:
Věž z opukových kvádrů, původně románská, s velkými okny v patře. Kostel v 17. stol. přestavován.

11. Památkové movité zařízení:
Barokní oltáře /hlavní a v S-kapli/, obrazy sv. Šebestiána a sv. Barbory z 1.pol.17.stol., u hl. oltáře vybarvené epitaf. desky.

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Stavba má historickou hodnotu /původně románská stavba/, je situována na návrší a celý její charakter dodává kraji malebný ráz. Proto si zaslouhuje ochrany Státní památkové péče.

15. Odkaz na literaturu:

Wirth: Soupis památek *Kladno*,
XXVI, 1907

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

R. 1962: Stav památky špatný, zejména střecha. Arkýř na S- úplně zřícen, desolátní stav plechové krytiny věže. Oba obrazy ze 17. stol. poškozeny - rozestupují se desky obrazů, malba odprýskává /u obr. sv. Barbory/. Plátno obr. sv. Šebestiána se krabatí /působením mokrého prostředí/, střecha prosakuje, hrozí zhroutilí.
R. 1969: Oprava: Kostel byl velmi pěkně opraven - pouze obvodová zeď potřebuje opravy v koruně, celek působí velmi dobře na rozdíl od fary.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

přiložena
fotoarchiv SSPPOP

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

dříve i nyní charakter sakrální

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

*Z. Wirth: Soupis Kladno, XXVI, 1907
přídavky - str. 125, str. 89*

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

*9/1962 Nováček, Chyská
3/69 doplnil a revidoval Fr. Ochočný*

19. Záznam doplňkových listů:

DOPLŇKOVÝ LIST

dopl. list

1. Obec: S V Á R O V Osada:	2. Okres: Kladno	Hodnota	Zachování	Využití
-----------------------------------	---------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Středočeský

4. Poř. číslo:

613 a



5. Název (označení) památky:

MÁRNICE

/ u kostela sv. Lukáše ve Svárově /

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

na hřbitově poblíž kostela sv. Lukáše

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

farní úřad Svárov

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Na čtvercovém půdorysu, nad nízkou římsou štít se širokými křídly a nízkým trojúhelníkovým uzavřením. Dvě do půlkruhu sklenutá okénka ve středu štítu s dvojitým elipsovitým orámováním, štít z cihel, na Z-str. trojúhl. přesazený štít. Ve V-zdi márnice je drobný náhrobek /asi z 2. pol. 16. stol./.

10. Časové, slohové a autorské určení:

stavba pozdně barokní

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: krajně desolátní, zřícený strop, konstrukt. zdivo má trhliny. Omítka velmi poškozena, krytina střechy špatná, krov dobrý. <i>1971: Střecha márnice sbořena, krov u propadl.</i>	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: příložena <i>fotoarchiv SSPPOP</i>
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Márnice je i v současné době stále v provozu a proto doporučujeme, aby se MNV postaral o její opravu. MNV nepřevzal objekt pro neudržitelný stav	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): 9/62 Nováček, Chyská 3/69 dopl. a revid. F. Ochotný 19. Záznam doplňkových listů: