




1. Obec: Lobendava Osada:	2. Okres: Děčín	Hodnota III. <i>MTL</i>	Zachování	Využití
--	---------------------------	--------------------------------------	-----------	---------



EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Severočeský

4. Poř. číslo:
3813



5. Název (označení) památky:

kostel Navštívení P. Marie

7. Ochranné pásmo:

6. Blížejší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

farní úřad Lobendava

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Obdélné jednolodí s užším půlkruhově uzavřeným presbytářem, s hranolovou věží v západním průčelí. Stěny hladce omítnuty, členěny mohutnými opěráky v místech vnitřních pilířů. Západní průčelí s mohutnými nárožními opěráky, věž zcela vestavěm, nad portálem do předsíně 2 kruhová okna. Věž patrová s půlkruhově zaklenutými okny, završena cibulovou bání. Střecha sedlová krytá taškami, nad presbytářem polygonální sanktusník. Okna lodi segmentově zaklenuta s geometrickou supraportou se segmentovou římsou. V jižní stěně lodi pravouhlý portál s rozlomeným trojúhelníkovým frontonem. Při severní stěně lodi a presbytáře přízemní obdélná sakristie. Stěny presbytáře bez opěráků. Lodi 3 okenní osy, sklenuta 3 poli valené klenby s lunetami. Pole oddělena pásy, dosedajícími na pilastry s volutovými hlavicemi. Ploché pilastry klenebních a lunetových pásů přisedlé na mohutných přístěnných pilastrech. V západní části lodi žlábková dřevěná vestavěná kruchta dvoupatrová, konvexně vyklenutá ve střední části do lodi, s bočními jednoduchými rameny. Kruchta zdobena dřevěnými vyřezávanými sloupky. Presbytář sklenut 5 lunetami. Nástěnné malby s výjevy mariánské legendy z 19. stol., ve štukových zrcadlech.

10. Časové, slohové a autorské určení:

barokní, postaven r. 1719 Zachariášem Hoffmannem z Lipové

11. Památkové movité zařízení:

barokní z 18. stol., oltářní obraz z 19. stol.

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: doklad vývoje barokní architektury	15. Odkaz na literaturu: UPČ str. 439
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: stav dobrý, střecha se opravuje	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSPPOP č. n.
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Ivan a Věra Jirousovi 1. 8. 1967
	19. Záznam doplňkových listů: