



1. Obec: **Bečváry**
Drahobudice
osada: Hatě

2. Okres:
Kolín

Hodnota
III.

Zachování

Využití

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Středočeský

4. Poř. číslo

722



5. Název (označení) památky:

Kaplička se zvoničkou

7. Ochranné pásmo:

dva vzrostlé stromy

6. Blížejší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

na návsi

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

32;

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

MNV-Drahobudice-Bečváry

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Prostá, drobná kaple čtvercového půdorysu vyrůstá z nízkého, nepatrně přečnávajícího soklu. Stavba má nároží okosená, mírně zaoblená; na vzniklých štíhlých, vertikálních plochách motiv třinácti plastických penízků, šupinovitě řazených za sebou. Na obou bočních stěnách po dvou pilastrech, vyrůstajících ze soklu a ukončených pod římsou jednoduše profilovanou hlavici. Zadní stěna hladká, bez ozdob. V průčelí kaple mírně odstupněný portál vrcholící stlačeným obloukem. Podlaží kaple zdviženo o jeden stupeň nad okolní terén. Vnitřní prostor sklenut českou plackou; v čelní stěně mělký výklenek, ukončený segmentem, v bočních stěnách dvě niky s konchami. Dřevěné dveře do kaple odstraněny, zachovala se pouze paprscitá výplň v nadpražní části. Výrazná, přesahující, několikrát odstupněná korunní římsa nese sedlovou střechu, krytou taškami. Na průčelní stěně tympanon s otupělými postranními úhly, jehož ramena zvýrazňuje profilovaná římsa. Uprostřed štítu okénko /světlik/ ve tvaru čtyřlístého jetele. Štít převyšuje střechu a je kryt dvěma řadami prejzů. Střecha vrcholí šestibokou dřevěnou věžičkou /zvoničkou/ s šesti okénky s vertikálními, vypouklými ostěními /okénka zakončena půlkruhově/. Nad římsou drobná šestiboká cibulová bání, krytá plechem.



česká placka

10. Časové, slohové a autorské určení:

1.pol.19.stol.

11. Památkové movité zařízení:

novodobé

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Drobná kultovní stavba s fasádou zdobenou zajímavými architektonickými články další důvody ve zdůvodnění zastavení řízení, rubr. 20:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Sokl otlučený až na lomové zdivo, ve štítě trhliny.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSPPOP - fotoarchiv
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Rustikální dekorativní prvek v obci	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: Zastaveno další řízení a upuštění od památkové ochrany rozhodnutím MK ČR č. 8.555787-VV/4 z 28.4.1987 (dalo do SÚPPOP podle 3259/87) Důvod: „Objekt je drobného měřítka, situován na rozcestí a svou polohou dotváří příznivé krajinné prostředí. Je reálný předpoklad, aby kaplička byla ve spolupráci s tamním MNV uvedena do řádné údržby ještě v roce 1987 podle pokynů SÚPPOP Středoč. kraje.“ <i>Jaroslav Hecim, 22.5.1987</i>	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): 30.3.1967 <i>A. Čepička</i> 19. Záznam doplňkových listů: