1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Osada: Teplice	Teplice			

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:	4. Pořadové číslo:
Severočeský	5263



5. Název (označení) památky:

vila - trojdům

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť: čp. 1270, 1279, 1294

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

ul. Pod Doubravkou st. 1828, 1829, 1832

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

acto 1998 POD DOBROVKOU 5 TEPLICE

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednopatrová vila na členitém půdorysu, dělená na tři funkčně (půdorysně) samostatné části. Levý díl je v patře 5osý, v přízemí tříosý. Okenní nároží je jednoosé. Zleva, kde je vzadu vstup, má v patře okno, arkýř a tři okna, v přízemí 5 oken.

Střední díl má zvalbenou střechu. Je v patře čtyřosý, v přízemí vlevo vstup, vpravo tříosý arkýř.

Pravý díl je v patře pětiosý, v přízemí tříosý. Okosené nároží je jednoosé. Zprava je pětiosý, jednu osu tvoří arkýř. Celý objekt má secesní fasádu, včetně oplocení a secesních prvků interiéru.

10. Časové, slohové a autorské určení:

secesní trojvila, vystavěná roku 1906 stavitelem Maxem von Loos.

11. Památkové movité zařízení:

ELS

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

Jedná se o kvalitní příklad secesní novostavby.

13. Stav zachovánní památky a příp. návrhy opatření:

V poměrně dobrém stavu s nutnou restaurací některých prvků fasády a sjednocením barevnosti celého trojdomu. - 1987

Střecha je v dezolátním stavu, na několika místech zatéká, v 1 patře se propadá strop v důsledku zatékání - 1993

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

15. Odkaz na literaturu:

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

čn. 83232-45

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

Ing. arch. S. Flesar - 1987

19. Záznam doplňkových listů: