



ČEST OBCE KŘTĚNOV

1. Obec:

Březi u Týna n/Vltavou
Křtěn ov

2. Okres:

Čes. Budějovice

Hodnota

III.

Zachování

Využití

III.

3. Kraj:

Č.Budějovice

4. Poř. číslo:

221.

272

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY



5. Název (označení) památky:

Kostel sv. Prokopa

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp.

ulice (náměstí):

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

církev řím.katol.

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Orientovaný jednolodní kostel s lom. zdíva omítaný se sakristií na již. straně představenou záp. předstíní a samostatně v hřbitovní zdi stávající zvonici. Osazený pětibocí uzavřený presbytář sklenut valeně s lunetami, při již. stěně kamenná křtitelnice a vedle ní pravoúhlý vchod do valeně klenuté sakristie. V sev. zdi pseudogot. lomen. sanktuář. Vítěz. oblouk půlkruhový, hlav. loď plochostropá, záp. dřevěná kruchta. Náhrobník z r. 1700.

Zvonice 4 boků s půlkruh. zaklenutými okny a mansardovou prejzovou střechou. Obdélný hřbitov se vstupem ze zápa půlkruh. zaklenut. branou s volut. (voluty spojeny) štítem se 3 keram.vazami. Záp. průčelí úplně hladké jen s podstřešní římsou a půlkruhovým oknem nad představenou přízemní záp. předstíní se sedlovou střechou, vykrajovaným prostým štítem s 3 kasulovými okny a pravoúhl. vchodem, severní kasulovými plky a hrotytým portálem bohatě profilovaným omítnutým ostěním. Na východě 3 půlkruh. zaklenutá okna presbyteria v původní šíři, jedno nižší a širší půlkruh. zasklen v sev. stěně. Krytina Bobrovky, zvalhoná střecha.

Vnitřní zařízení pseudogotické a barokní.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Presbytář ze 16 stol., jeho klenba a přestavba hlav. lodi 18. stol.

11. Autor nebo výrobní označení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Gotický rokokově přestavěný kostelík se zajímavými výsezi na štítech /vliv drobné městské architektury/. Kostel stojí v dominantní poloze	15. Odkaz na literaturu: <i>E. Poche: UPE /II. 1971, p. 169</i>
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Frasklina ve zdivu vít. oblouku a střepe hlav. loží (?) opadá omítka na záp. stěně na kruchtě, střecha v pořádku, na zvoniči, potřebuje nutně opravy.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: <i>Fotografická SPPOT (urke 2 foto)</i>
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků: <i>g. 6081/64 nadporučí a abstrakční 'madni' zdi a laticí a návrhy alternativní užití.</i> <i>MR EPA navrhl přídavek proudu: viděvací archol. příchutí a komitorki s y. m. b. proudu: c. 10 SE Tmelu z. j. 10 744/81 z 12.8.1981. Vojilka byl proudu archol. dor. při zveřejněd proudu a upraven proudu l. d. horka p. d. proudu příchutí (z. j. SPPOT 210 /89 p. d. 9. 1. 1989 - informace AČ)</i>	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): <i>Dr. S. Vetter</i> 19. Záznam doplňkových listů: