



Ministerstvo kultury České republiky

Milady Horákové 139
160 41 Praha 6
P. B. 214

Telefon 570 85 111
Fax 24 31 81 55

11914/7-8762

Městský úřad
starosta města
664 91 Ivančice

PD

Státní ústav památkové péče
Valdštejnské nám. č. 3/162, Praha 1

Došlo - 9 -09- 1998

Čj. 4045

Přílohy: Odd:

Váš dopis značky

Naše značka
6.749/98

Vyřizuje / linka
Ulbrichová/433

V Praze dne
3. 9. 1998

Věc: Ivančice, Moravské Bránice, přímopásová příhradová konstrukce mostovky, okr. Brno-venkov, zrušení prohlášení za kulturní památku

Ministerstvo kultury ČR zahájilo, na základě žádosti vlastníka, řízení o zrušení prohlášení přímopásové příhradové konstrukce mostovky Ivančického viaduktu za kulturní památku. Řízení bylo doplněno o technické vyhodnocení současného stavu Ivančického viaduktu a stanovisko Okresního úřadu Brno-venkov. Na základě vyhodnocení všech předložených podkladů a stanovisek Ministerstvo kultury ČR podle § 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ruší prohlášení jednoho pole přímopásové příhradové konstrukce mostovky, Moravské Bránice, Ivančice, k.ú. Kounické Předměstí, okr. Brno-venkov za kulturní památku. Druhé pole mostovky, krajní, dosud pevně spojené s předmostím, zůstává i nadále kulturní památkou. Na jeho obnově je Ministerstvo kultury ochotno se finančně podílet.

Současný stavební stav Ivančického viaduktu je havarijní. Do tohoto stavu se dostal jednak nevhodným vzájemným působením starého a nového mostu a jednak dlouholetou absencí udržovacích prací. Po výstavbě nového mostu měnil vlastníky, z nichž žádný nebyl schopen věnovat na údržbu zcela nefunkční památky dostatečné množství finančních prostředků. Z těchto důvodů je Ministerstvo kultury ČR nuceno připustit likvidaci této významné kulturní památky, která je, jako ojedinělé technické dílo svého druhu dokladem progresivní konstrukční techniky a historické výroby oceli.

Jako součást projektu „Výzkum industriálních a technických areálů a objektů“ byly shromážděny veškeré dostupné údaje o výstavbě mostu, včetně původní projektové dokumentace. Tento materiál je uložen ve Státním ústavu památkové péče v Praze. Z těchto důvodů stanoví Ministerstvo kultury ČR ve smyslu ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, pro zrušení prohlášení mostu za kulturní památku pouze následující podmínku.

Bude proveden průběžný videozáznam z odstřelu a rozebírání konstrukce, který bude předán jednak Státnímu ústavu památkové péče v Praze 1, Valdštejnské nám. 3 a dále Památkovému ústavu v Brně.

Ing. Jaroslava Stöcklová
vedoucí oddělení ochrany kulturních památek



co: Státní ústav památkové péče
Památkový ústav v Brně
Okresní úřad Brno-venkov, referát kultury

Pan
Jiří Stokláška
696 02 Ratíškovice 572

vl.