

Evidenční list nemovité památky		Ústřední seznam kulturních památek ČR			
katastrální území Lobendava číslo k.ú. 686271	Část obce Lobendava	Obec Lobendava	Okres Děčín	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105431
Název (označení) památky kaple sv. Jáchyma		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohláшено rozhodnutím MK ČR: čj. 38684/2014 ze dne 5.8. 2014		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky kopec Jáchym, 2 km severovýchodně od obce Lobendava číslo popisné evid. orient.		Parcelní čísla st.p.č. 300 bez pozemku *		Vlastník Římsko katolická farnost Lobendava Lobendava 112 407 84 Lobendava	
Slohové a časové určení postavena v roce 1914		Autorské určení Franz Eiselt, stavitel z Lipové			Stavební (funkční) typ kaple kód AC080
Identifikační foto		Popis			
		Kaple sv. Jáchyma se nachází na vrcholu stejnojmenného kopce přibližně 2 km severovýchodně od obce Lobendava. Zděná, omítaná stavba obdélného půdorysu s odsazeným půlkruhovým presbytářem a obdélnou předsíní je postavena na terén vyrovnávající terase vyzděné z kamenných kvádrů. Stěny lodi a předsíně jsou členěny štukovými pilastry zakončenými jednoduchou hlavicí. Na ně dosedá široký štukový pás nahrazující korunní římsu. Střecha nad lodí je polovalbová, na obou stranách prolomena lichoběžníkovým vikýřem. V severozápadní části na hřeben dosedá obdélný sanktusník ukončený jehlancovou střechou. Střecha nad půlkruhovým presbytářem je kuželová. Krytina nad lodí a presbytářem je tvořena dvojitou bobrovkou kladenou na husté laťování. Předsíň je kryta pultovou střechou s velmi nízkým sklonem, krytina, podobně jako na sanktusníku, je tvořena plechovými šablonami. Vstup do předsíně, která je k severozápadu otevřena arkádou se třemi půlkruhovými oblouky, třemi stupni kamenného schodiště. Tři půlkruhové oblouky arkády jsou neseny dvěma sloupy, resp. polosloupy na severovýchodní a jihozápadní straně. Sloupy jsou postaveny na vysoké obdélné patce, zakončeny jsou hlavicemi zdobenými akantovými listy a hlavičkami andělů. Na hlavice dosedá obdélný abakus. Severovýchodní a jihozápadní stěna jsou prolomeny kulatým okenním otvorem lemovaným štukovou šambránou se čtyřmi do kříže uspořádanými klenáky. Severozápadní stěna lodi je členěna vstupním, v ose umístěným, otvorem a dvěma →			

Zdůvodnění památkové chrany V Ústeckém kraji se nachází jen omezené množství sakrálních staveb postavených v 1. pol. 20. stol. a naprostá většina z nich vznikla pro potřeby evangelické církve. Lobendavská kaple sv. Jáchyma je tak jednou ze vzácných ukázek moderně pojaté římskokatolické stavby a zároveň je jednou z posledních sakrálních staveb realizovaných ve šluknovském regionu. Výjimečné jsou už samotné okolnosti vzniku této stavby (viz přiložená archivní rešerše) a její úzká historická a liturgická provázanost s kaplí sv. Anny na nedalekém Anneském vrchu (Annaberg). Kaple sv. Jáchyma byla →	Odkaz na literaturu Mgr. Jan Leibl, Kaple sv. Jáchyma na kopci Jáchym u Lobendavy, rukopis, NPU ú.o.p. Ústí nad Labem, 2011. Státní okresní archiv Děčín - fond archiv obce Lobendava - stavební agenda - fond farní úřad Lobendava - spisy (návrhy na oltáře - fond farní úřad Lobendava - účetní kniha kaple sv. Jáchyma č. 342/42	
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření Kaple je v současné době bez využití a pravidelné údržby. Okenní výplně jsou bez skleněných tabulek, některé jsou zabetonované. Vstupní otvor není zabezpečen. Díky chybějící střešní krytině na sanktusníku. Celkově je však stavebně technický stav relativně dobrý. *	Odkaz na fotodokumentaci digitální fotodokumentace: T. Brož (2011)	
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj kultovní, Současná kaple sv. Jáchyma byla postavena v roce 1914 poté, co původní dřevěná kaple z poloviny 18. století vyhořela. Návrh vypracoval místní stavitel Franz Eiselt z Lobendavy. V současné době bez využití, okenní výplně jsou bez skleněných tabulek, některé jsou zabetonované. Vstupní otvor není zabezpečen. Díky chybějící střešní krytině na sanktusníku. Celkově je však stavebně technický stav relativně dobrý.	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci SOKA Děčín, Farní úřad Lobendava, inv. č. 43, stavební agenda, karton 4.	
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 8.10.2014 Mgr. Gabriela Jeřábková	
Poznámky	Přehled doplňkových listů 1a. pokračování popisu 1b. pokračování zdůvodnění ochrany 2. fotodokumentace 3., 4. parcelní vymezení, původní umístění	

Evidenční list doplňkový - č. 1a		Ústřední seznam kulturních památek ČR		
Část obce Lobendava	Obec Lobendava	Okres Děčín	Název (označení) památky kaple sv. Jáchyma	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105431
Pokračování popisu: dvěma okenními otvory po stranách. Vstupní otvor je obdélného tvaru, rámovaný štukovou šambránou. Vyplňují jej dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce. Střední pole dveřní výplně je prolomeno elipsovitým, na výšku orientovaným otvorem. Okenní otvory jsou půlkruhově ukončené, rámované štukovou šambránou, vyplněné kovovou rámovou konstrukcí, do které byly osazeny skleněné tabulky. Nad pultovou střechou předsíně je fasáda členěna kruhovým medailonem s reliéfem sv. Jáchyma. Plocha štítu je doplněna vertikálně kladenými prkny s ozdobně vyřezávanými konci. Pod vrcholem je prolomeno malé elipsovitě okénko osvětlující prostor krovu. Jihozápadní a severovýchodní průčelí jsou rozdělena pilastry na dvě pole, která jsou prolomena vždy jedním, půlkruhově ukončeným, okenním otvorem. Otvory jsou lemovány štukovou šambránou s klenákem ve vrcholu a podokenní římsou. Okenní výplň je shodná s okny do předsíně, okna jsou navíc zabetonována. Fasáda odsazeného půlkruhového presbytáře je členěna dvěma kulatými okenními otvory, mezi kterými je umístěn ve štku provedený latinský kříž. Interiér lodi je plochostropý, v současné době je stropní omítka opadaná a pohledově se uplatňují stropní trámy. Stěny jsou členěny pilastry s kompozitními hlavicemi a lizénovými rámy. V západní části lodi je po celé šířce dřevěná bedněná tribuna, přístupové schodiště je umístěno v severozápadní části lodi. Do presbytáře se otevírá půlkruhový vítězný oblouk, po stranách jsou umístěny mělké půlkruhově ukončené niky. Prostor presbytáře je zaklenut konchou. Podlaha je v lodi pokryta na koso kladenými čtvercovými dlaždicemi v kombinaci černé a okrové barvy. Kolem kaple byly původně umístěny zastavení křížové cesty, dnes bohužel dochovány pouze v torzálním stavu.				

Evidenční list doplňkový - č. 1b		Ústřední seznam kulturních památek ČR		
Část obce Lobendava	Obec Lobendava	Okres Děčín	Název (označení) památky kaple sv. Jáchyma	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105431
Pokračování zdůvodnění ochrany: koncipována jako významový protipól tohoto významného poutního místa, které je již od 60. let 20. stol. chráněnou kulturní památkou. Samotná kaple sv. Jáchyma dispozičně navazuje na obvyklý středověký typ jednolodního kostela s vestavěnou zvonící, architektonické tvarosloví této stavby však již představuje originální syntézu secesních a historisujících motivů. Vysoké štítové průčelí se sloupovým nartexem, polovalbová střecha, kontrast hladkých a hrubých omítek, ozdobné truhlářské prvky a tradiční architektonické prvky (římsy a segmentová okna) jednoznačně odkazují na vliv německé romantizující architektury typické pro oblast sudeto-německého pohraničí. Kaple se do dnešního dne zachovala v téměř intaktním stavu s řadou autentických stavebních prvků a s velmi kvalitně provedenými architektonickými detaily např. medailon sv. Jáchyma, sochařské zpracování sloupových hlavic nartexu atd. Cenná je také vzájemná návaznost stavebního pojetí a interiérového mobiliárního vybavení, které bylo provedeno na vysoké řemeslné úrovni. Tato citlivě komponovaná stavba výraznou měrou dotváří kulturně-krajinný ráz Česko-saského Švýcarska a vedle kaple Panny Marie na Sněžníku patří mezi nejvýraznější sakrální památky z počátku 20. stol. v tomto regionu.				

Evidenční list doplňkový - č. 2a

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Lobendava	Obec Lobendava	Okres Děčín	Název (označení) památky kaple sv. Jáchyma	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105431
-------------------------------	-------------------	----------------	---	--



severozápadní průčelí,
pohled od severozápadu, 2011.



severozápadní a jihozápadní průčelí,
pohled od západu, 2011.



jihozápadní průčelí lodi a presbytář,
pohled od jihovýchodu, 2011.



pohled na presbytář od jihovýchodu, 2011.



severovýchodní průčelí lodi,
pohled od severovýchodu, 2011.



severovýchodní a severozápadní průčelí lodi,
pohled od severu, 2011.

Evidenční list doplňkový - č. 2b

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Lobendava	Obec Lobendava	Okres Děčín	Název (označení) památky kaple sv. Jáchyma	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105431
-------------------------------	-------------------	----------------	---	--



arkádová předsíň před severozápadním průčelím lodi, pohled od severu, 2011.



severozápadní štít lodi, pohled od severovýchodu, 2011.



pohled od západu na štít lodi a sanktusník, 2011.



interiér, detail vstupních dveří, pohled od severozápadu, 2011.



detail zdobení šambrány kolem vstupního otvoru, 2011.



detail zdobení šambrány nad vstupním otvorem, 2011.

Evidenční list doplňkový - č. 2a-1

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Lobendava	Obec Lobendava	Okres Děčín	Název (označení) památky kaple sv. Jáchyma	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105431
-------------------------------	-------------------	----------------	---	--



jihozápadní průčelí, detail okenního otvoru, 2011.



jihozápadní stěna předsíně, detail okenního otvoru, pohled od jihozápadu, 2011.



interiér, detail hlavičky polosloupu při severovýchodní stěně předsíně, pohled od západu, 2011.



severozápadní fasáda, detail kruhového medailonu s reliéfem sv. Jáchyma, 2011.



interiér, pohled do presbytáře od západu, 2011.



interiér, pohled do lodi od jihovýchodu, 2011.

Evidenční list doplňkový - č. 2b-1

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Lobendava	Obec Lobendava	Okres Děčín	Název (označení) památky kaple sv. Jáchyma	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105431
-------------------------------	-------------------	----------------	---	--



interiér, pohled na jihozápadní stěnu od východu, 2011.




interiér, schodiště na tribunu, pohled od jihozápadu, 2011.



interiér, pohled do prostoru tribuny od severovýchodu, 2011.



interiér, konstrukce krovu, pohled od jihovýchodu, 2011.



detail hlavičky sloupu v arkádě předsíně, pohled od severozápadu, 2011.



interiér, detail hlavičky pilastru v severovýchodním koutu lodi, 2011.

Evidenční list doplňkový - č. 2a-2

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Lobendava	Obec Lobendava	Okres Děčín	Název (označení) památky kaple sv. Jáchyma	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105431
-------------------------------	-------------------	----------------	---	--



interiér, konstrukce krovu pod sanktusníkem,
pohled od jihozápadu, 2011.



interiér, konstrukce krovu, pohled od jihovýchodu, 2011.



interiér, detail hlavice pilastru ve středu jihozápadní
stěny lodi, pohled od severozápadu, 2011.



interiér, detail hlavice pilastru v severovýchodním koutu
lodi, 2011.

Evidenční list doplňkový - č. 3a

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Lobendava	Obec Lobendava	Okres Děčín	Název (označení) památky kaple sv. Jáchyma	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105431
-------------------------------	-------------------	----------------	---	--



výřez z povinného císařského otisku mapy Stabliního katastru, 1843




průmět katastrální mapy s ortofotomapou

Evidenční list doplňkový - č. 4a

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce	Obec	Okres	Název (označení) památky	Číslo rejstříku ústř. seznamu
Lobendava	Lobendava	Děčín	kaple sv. Jáchyma	105431




umístění kaple sv. Jáchyma ve výřezu základní mapy

Evidenční list doplňkový - č. 4b

Ústřední seznam kulturních památek ČR

Část obce Lobendava	Obec Lobendava	Okres Děčín	Název (označení) památky kaple sv. Jáchyma	Číslo rejstříku ústř. seznamu 105431
-------------------------------	-------------------	----------------	---	--



zákres umístění kaple sv. Jáchyma do výřezu katastrální mapy