



1. Obec: Zelízy
Osada: Vidim

2. Okres: Mělník

Hodnota

II

Zachování

Využití

Doplňkový list kulturní památky

3. Kraj: Středočeský

4. Poř. číslo:

3906

Název [označení] památky [čp. čtvrt apod.):

dům ~~čp. 77~~ čp. 77 (dům v Dolní Vidimi)

v severní části Dolní Vidimi ~~na severní straně~~ ^{dům} Patrový, dvoutraktový, z větší části roubený ~~střechou~~. Skrytý přízemní světnice jsou za profilovanou podstavkou omítnuté. Nad vstupem je pavlač, zadní část patra je o její hloubku širší. Střecha je omítnutá, zřejmě na vypletené omazané kádře (úprava z poslední čtvrti 19. století).

Hodnotný tradiční vesnický ~~stavení~~ ^{dům} asi z přelomu 18. a 19. století, s mladší úpravou střechy. Osada leží v CHKO Kokorňsko.



dům, aut., II

prohlášeno rozhodnutím —
MK ČR č. 14 534/97

2.1.92

SÚPP 42/92/b