



Název (označení) památky:	Obec: Nymburk Osada:	Okres: Nymburk ZSJ: 10830/8	Rejstř. číslo ÚS: 2 1893
---------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

Kostelík sv. Jiří

Jednolodní orientovaná zděná stavba, cihlová, zpevnovaná pískovcovými kvádry (ná nárožích). Zvonice z opuky a cihel - střídané vrstvy. Omítnutá. Loď obdélná, presbytář polygonální tvořený pěti stranami desetiúhelníka. V ose presbytáře přistavěna zvonice se sakristií v přízemí. Před západním vchodem přistavěna pravoúhlá předsín.

Předsín: pravoúhlá, členěná soklem a profilovanou podstřešní římsou. Ze západu dveře, na bočních stěnách po 1 oknu. Okna a dveře s mírně lomeným obloukem, s profilovanými rámy. Trojúhelníkový štít s vpadlým polem se třemi vpadlinami s lomenými oblouky. Nad štítem prožlabený soklík. (Ztracený křížek ?)

Loď obdélná s fabionovou podstřešní římsou. Sokl. Západní průčelí se dvěma okny v segmentových výklencích. Nad jednoduchou římsou trojúhelníkový štít. Ve štítě plastický kříž v plastickém rámu - obdélník s vykrojenými rohy. V jižním průčelí 2 oblouková okna s ostěním. Portálek s profilací se zubořezem uprostřed. Ve vrcholku oblouku vyryt letopočet 15-69, rozdělený znaménkem tvaru ypsilon, na začátku a konci ležaté žaludy s dvojitými stopkami. V západní části zazděné okno renesanční, pravoúhlé, s profilací kolem dvou horních třetin. Pod východním oknem výklenek s pískovcovým ostěním profilovaným oblouky a výrazným prožlabením s příčnými žlábkami. Na severní straně lodi vpředu výklenek zazděných dveří s profilovaným orámováním. (v pravém dolním rohu červený pískovec.)

Presbytář členěn soklem a profilovanou podstřešní římsou. Na nárožích rytím naznačené kvádříky - podobně jako na lodi. Bližší ke zvonici po ~~malém oknu~~ oknu. Jižní okno s pískovcovým ostěním. Severní klenuto cihlami. Okna oblouková. Na severní straně při lodi zazděné dveře, které byly zaklenuty segmentem.

Východní štít lodi (nad presbytářem) ozdoben plastickým křížem v rámu.

Přístavek sakristie se zvonici čtvercový, se seseknutými nárožními v ustoupení. Členěn soklem s profilací nahoře. Pilastry s tumbovitými hlavicemi, s pištálami ve žlábkách s hladkým rámečkem. Nad římsou prázdný vlys. Podstřešní římsa. Římsy profilované. Na jižní straně pod oknem zvonice zvýšený vchod do zvonice se segmentovým obloukem. V síle zdi tři pískovcové stupně. Vnější schůdky odstraněny. Ve východní stěně v přízemí oválné okno na šířku, s mříží a držákem svítilny. Okna zvonice obdélná, převýšená obloukem, s hladkým orámováním. V rámech po dvou závěsech ! 3 okna s dřevěnými žaluziovými okenicemi.

Střechy:

Předsín - sedlová střecha eternitová. Loď - střecha sedlová, tašky bobrovky. Na hřebeni sanktuosová vížka osmiboká, dole oplechovaná, se stříškou z břidlice. Makovice s dvojitým křížem.

Presbytář - střecha valbová břidličná. Přístavek zvonice s maltovou střechou čtyřbokou s vsazenými, zkosenými nárožími. Zvonová, s profilovaným ústupkem. Okap s taškami bobrovkami. Nahoře na prožlabeném čtyřbokém soklíku dvojitý kříž. Na jižní straně kostelíka byly zasazeny desky a náhrobky, některé již zničeny. Vedle jižního portálu, po pravé straně bronzová deska, kterou nechal zhotovit musejní spolek.

Interiér:

Předsín. plochostropá. Loď s neckovitým rákosovým stropem. V rozích lodi pilastry s čtyřbokými profilovanými hlavicemi, nahoře šikmo spádovanými. Pilař SZ seříznut při schodech. Pilař SV přerušen valeným výklenkem za kazatelnu. Dveře mezi předsíní pravoúhlé dvoukřídle, otevírané do předsíně. V horní části prosklené (sklo bílé, zelené, žluté). ~~V západní části stěny~~ V západní části až po okno kruchta na dvou dřevěných sloupech toskánských, s vysokými sokly. Kruchta má dřevěnou poprsen pseudogotickou. Uprostřed zvlnění. Podkruchtí plochostropé. Vstup v SZ-rohu po šikmých a pak točitých schodech. Dveře v jižní stěně se segmentovým záklenkem. Sestupuje se o jeden stupeň. Okna osvětlující kruchtu od západu s pískovcovým ostěním - v segment. výklencích. Na severní i jižní stěně pod stropem pravidelně ve třetinách rozmístěny pravoúhlé římsovité hlavice (pilastry chybí). Výklenky velkých oken valené. Na jižní straně kruchty zazděné okno - segment. výklenek. Triumfální oblouk široký mírně lomený. Vlevo uprostřed a vpravo dole z lodi seříznutá hrana. Soklík. Presbytář s paprscitou klenbou s hřebínky. V severní stěně presbytáře dveře zvenčí zazděné. V jižní stěně dva různé segment. výklenky. Okenní výklenky segmentové. V závěru průchod do sakristie s odsazením stlačeným obloukem. Výše zazděné okno. Sakristie sklenuta na placku. Ve východní stěně okno oválné v segment. výklenku. Podlahy: v lodi i předsíní podlaha z cementových dlaždic osmibokých střídaných menšími čtvercovými. V lodi pod lavicemi byly čtvercové dlaždice pálené. V presbytáři podlaha o stupeň zvýšena - čtvercové kostičkované dlaždice. Pod oltářem dlaždice čtvercové pálené. V sakristii čtvercové dlaždice cementové. Vstup na půdu zkrz zvonici. Ve zvonici patrné zazděné okno s lomeným obloukem, nižší než dvě ostatní okna. Pískovcové ostění. V závěrové stěně presbytáře pravoúhlý otvor - vstup na půdu presbytáře. Rub cihlové klenby. Ve štitové stěně lodi východní segmentový průchod na půdu lodi. Oba průchody mají v síle zdi dva stupně.

Název (označení) památky:	Obec:	Okres:	Rejstř. číslo ÚS:
	Nymburk	Nymburk	
Kostelík sv. Jiří	Osada:	ZSJ:	
		10830/8	2 1893

V presbytáři malovaná okna - rozbitá. Vlevo: pieta pod křížem. Vpravo: Kristus zmrtvýchvstalý. V presbytáři i v lodi pod malbami z 19. - 20. stol. nástěnné malby. Tři nápisy nebyly zamalovány ale zůstaly uchovány. V podkruchtí na jižní straně západní zdi nápis velký, obnovovaný smaltovým hladkým rámem. Druhý o patro výš - na kruchtě - smaltovým rámem. Mezi JZ oknem a výklenkem okna zazděného nápis třetí nahoře a dole rámovaný. Všechny nápisy fotografovány a na fotografiích jsou čitelné.

Další malby byly zjištěny sondami. Na severní straně lodi malby figurální ve dvou pásech. Na severní straně lodi za oltářem sv. Vojtěcha zjištěn nápis. Nad dveřmi na severní straně presbytáře malovaný erb. Ostatní sondy nezachycují větší plochy, takže malbu nelze určit.

Stav: Stavba zanedbaná bez údržby. Praskliny ve zdech. Znatelná mezera mezi západní zdí lodi a předsíní. Opadává omítka. Střecha presbytáře a lodi děravá. Některé trámy krovu poškozeny tesaříkem.

Dokumentace: Petr Vácha, Poděbrady, září 1986

Poznámka: Stav památky, jak zjištěno průběžným sledováním stavu ~~památky~~ kostelíka v letech 1986 - 1988, jeví neustále se zhoršující se tendenci. Střecha kostelíka dnes již v havarijním stavu. Jižní okno presbytáře bylo zničeno.