

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Kobeřice	Opava	I.		III.

Evidenční list nemovité kulturní památky

3. Kraj
Severomoravský

4. Poř. číslo
1 410



5. Název (označení) památky

špýchar

7. Ochranné pásmo

6. Blížejší označení umístění památky

osada (čtvrť)

u čp. 69/48

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

Gottwaldova ul.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

Nevřela Alfréd a Marie
1974: Latka Albert a Marie, Gottwaldova
č. 48, Kobeřice

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popřípadě i jiné výzdoby) Dvoupatrový špýchar roubený z úzkých trámů a krytý sedlovou střechou s břidlicí. Na bočních stěnách jsou 4hranné osvětlovací otvory. Hliněná mazanice, kterou byl omítán částečně opadáva. Střecha i pultová stříška nad vstupem kryty lepenkou. Štít nově překryt deskami. Osvětlovací okénka mají původní mřížky. Dveře dřevěné, skládané z prken klasovitě kladených v jednoduché zárubni. Na trámu datace :F.1856 .V rozích špýcharu stojí na kamenech.

10. Časové, slohové a autorské určení

1856 - datováno na trámu

11. Památkové movité zařízení



12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany Typická hsop. budova opavského statku.	15. Odkaz na literaturu
13. Stav zachování památky a případné návrhy opatření Špatný. 1974: Mazanice opadaná, dřevo napadeno červotočem	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci KSPPoP, Ostrava
14. Dřívější i současný způsob využití a případné návrhy opatření	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci KSPPoP, Ostrava - T 360
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) KSPPoP, Ostrava, 4.66
	19. Záznam doplňkových listů