


3. Kraj:
bývalý východočeský

4. Pořadové číslo:

5200



5. Název (označení) památky:

Kostel Zvěstování P. Marie

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:
čtvrť:

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

sev. od križovatky na Hor. Jelni

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

církev římskokat.

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednolodní, orientovaný, převážně kamenem zděný a omítaný, s věží v západním průčelí, obdélného půdorysu s užším a s lodí vysokým čtvercovým presbytářem a s menší čtvercovou sakristií připojenou v ose na východě. Západní nevysoká hranolová věž je vbudována s průčelím a s dvěma prolákle zvlněnými bočnicemi nad hlavní římsou vytváří štít. Věž končí osmibokou, šindelem krytou helmici se špicí s koulí a dvouramenným křížem. Střechy sedlové, na východě zvalbené, pokryté červeným alukrytem. Stěny člení pilastry - průčelí 4, boky (1. interval s věží užší), v závěru presbytáře a sakristie zdvojené. Věž členěna dvojicemi pilastrů na každé straně (rohů mezi nimi skosené), v průčelí vázané na členění spodku, s hlavicemi rovněž promítnutými v profilaci římsy. Okna v intervalech, na věži jen o málo menší, dole v řadě nad portály, se segm. záklenky a bez šambrán, s podvojnými špaletami, v nichž užší záklenky vytváří paty. Vnitřní profily mají pískovcové parapety. Nad západním vstupem eliptické okénko bez šambrány. Portál pískovcový, segm. klenutý, vrchol zploštělý s klenákem, paty záklenku tvoří bokům hlavice s kartušemi a reliéfními závitnicemi. Dveře dvoukřídlé, výplně ze šikmých palubek, kování původní. Na jihu v 2. ose obdobný portál větší, ale nižší, v 1. ose u vstupu na kruchtě menší jednoduchý portálek, segm. klenutý s jednokřídlými dveřmi.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Postaveno 1781. Pozdní baroko. Postaven na místě staršího
dřevěného kostela, vyhořelého 1758.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Běžná pozdně barokní stavba, doklad typické práce zdomácnělé na našem venkově.	15. Odkaz na literaturu: Poche a kol.: UPČ	
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: 1995: dobrý, šindelová střecha věže vyžaduje nátěr, omítky místy poškozené, zejména na hl. římse. Místy prosvítá starší vrstva se zlatě okrovým olíčením. Zachovány nejméně troje vnější parketově skládané dveře s původním rokovokým kovááním.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: 144 720	
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: kostel - církevní využití	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:	
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): M. Dobrev	
	19. Záznam doplňkových listů:	

1. Obec: Ostřetín Osada:	2. Okres: Pardubice	Hodnota	Zachování	Využití
--------------------------------	------------------------	---------	-----------	---------

Doplňkový list kulturní památky

3. Kraj:

bývalý východočeský

4. Poř. číslo:

5200

Název (označení) památky (čp., čtvrtí apod.):

Kostel Zvěstování P. Marie

Hlavní vstup je z jihu, k segm. klenuté špaletě v silné zdi přistaveno pětiboké dřevěné zádveří se svět-
líkem a dvoukřídlými lítačkami. Sínové jednolodí má plochý zrcadlový strop s neckovým fabionem. Profil.
římsoú orámované obdélné zrcadlo vpadlé, středy boků pravouhle dovnitř zalomené, rohy vybrané. Stěny hlad-
ké, půlkruhový triumfální oblouk pilířový s hustě profilovanými římsovými hlavicemi a vystouplými trnože-
mi ve výši obíhacího soklu, nad ním volutová kartuš v římsově profilovaném rámu, s nápisem Ave Maria 1781,
což je datum zasvěcení stavby. Presbytář má v rozích pilastry se špičatě vysazenými boky, jím odpovídající-
mi trnožemi a římsovými hlavicemi, od nichž běží špičaté obloukové pásy - žebry vysoké placky klenby. Na
západě na dvojici pilířů křížového půdorysu krucht s vyduťou uprostřed poprsnicí, po bocích proláklou, s
podhledem do 3 placek na pásech. Nad kručťou rovněž klenuto do třech polí - uprostřed hřebínková klen-
ba pod věží, na bocích placky. Do prostoru krucht na jižní straně vsazený kulatý válec schodiště - klen-
by tam redukuje. V podkruchtí v síle záp. zdi na severní straně koucha pro sochu.

Menší čtvercová sakristie má vsazené rohové pilířky a plackovou klenbu. Vstupy v ose segmentové, v boč-
ních stěnách segm. niky.