



ELS

1. Obec: Radětice MNV Osada:	2. Okres: Příbram	Hodnota III.	Zachování	Využití
------------------------------------	----------------------	-----------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:
Středočeský

4. Poř. číslo:

2545



5. Název (označení) památky:

Statek čp.9, kdysi Vlčkův.

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp. 9

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

JZD Radětice uživatel

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Statek býv. Vlčkův čp.9 - budova cca čtverc.půdorysu, štítem obrácená k silnici do návsi obce k jihu, patrová, z vých.strany, se sklenutou zděnou branou, k sev. svažitým dvorem obdel.půdor. uzavřeného hospod. budovami. Brána nízce cihelně sklenutá s vodor.stříškou, štuk.klenákem, boč.venýři s červené žuly s datací 1849, patníky dole na bocích. Průčelí zdob. v přízemí pásovou vodor.štuk.bosaží, 3 oken.osy okna obdel. římsa kordon. a podstřešní, štít obd. se stř.obd. okénkem, 2 pilastry kanelov. boč.prohnutými vyzdívkami, a čučky, trojboký vrchol, střecha sedlová, krytá taškami, boč.osy rovněž 3. Ze dvora otevř.síň překlenutá vchod z ní do interierů. Šambrány patrových oken ploché pásové.

1. Sklípek sklenutý valeně i chodba se schody k němu cihlami klenovkami, v přízemí síň, čtverc.místnost zaklenutá níz.plackou, špalety oken, komora a kuchyně černá s pecí chlební. Patro podobná dispozice jako přízemí, stropy ploché na latě a rákos, síň komora a sál, s bílými kachlovými styl.kamny a dobovou původní malbou stropu i stěn, dekorativní z linek a ornamentů rostlin gracilního provedení, stěny tapetovým stylem malovány, v ostatních místnostech malba pod pozdějšími nátěry. Podlahy všude prkenné. Zdivo míšené. Zajímavé jsou těž chlevy překlenuté nízce pruskou plackou.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Stavba selské usedlosti, pojetím napodobující městský dům i vybavením interierů zvláště ~~XX~~ patra z r.1849, ne-li starší ve zdivu.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: Selská usedlost z pol.19.stol. s pěkným štítem, branou i slušnou zachovalou dekor. malbou pater, která v kraji nemá obdoby, škoda že tak sešla.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Nutnost okamžité opravy střechy, kde nejsou hřebenové tašky a místy střecha děravá tak, že se propadl strop do komory patra, rovněž jsou trhliny ve zdivu štítu asi vlivem přetěžování patra obilím, žádat urychleně uživatele JZD o péči. Dvůr, kde byla chována prasata, v desolátním stavu. Malba uchovaná v patře v sále, má však škody zavedením elektr.vedení a část pronešeného stropu, jinde je poškozena přemalbami vápnem a probořeným stropem.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: <i>Fotoarchiv SSPPOP</i>
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Hospodářský objekt obytný dům hospodáře, dnes sýpka a sklad JZD R.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): V.Mathauser,10.1969
	19. Záznam doplňkových listů: