

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
M Í T O	Rokycany	II. II.		II.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Západočeský

4. Poř. číslo

2540



5. Název (označení) památky:

Farní kostel sv. Jana Křtitele

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť)

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

na náměstí

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

Církev římskokatolická

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby)

Zděný omítnutý orien ovaný jednolodní kostel. Obdélná plochostropá loď osvětlena dvěma páry obdélníkových oken se segmentovým záklenkem; vítězný oblouk lomený, z pískovcových kvádrů s polygonálním ostěním (5/8). dlouhé plochostropé kněžiště s 5/8 polygonálním závěrem. K západnímu průčelí lodi přistavěna čtyřboká věž; l severnímu boku kněžiště přiléhá sakristie na obdélném půdorysu, s polygonálním závěrem, zaklenutá jedním polem křížově žebrové klenby a parpršitou klenbou v závěru. Žebra hruškovitého profilu sbíhají do konsol; z kněžiště vede do sakristie profilovaný hrotitý portál s hladkým tympanonem. V sakristii okna hrotitá, bez kružeb. K jižnímu boku lodi přistavěna mladší předsaň na čtvercovém půdorysu. Průčelí hladká, nečleněná; presbytář má opěrné piliře bez úst upků. Věž, členěná rámovými lisenami, je zakončena dvoupatrovou jehlanocovou, konkávně prohnutou střechu, krytou pozinkovaným plechem. Střechy sedlové, krytina tašková. Nad kněžištěm polygonální, plechem krytý santusník. V interiéru na severní stěně kněžiště fragmenty gotických nástěnných maleb.

10. Časové, slohové a autorské určení

Původně gotický kostel, z něhož zachováno obvodní zdivo a sakristie s dochovanou klenbou, pronikavě barokně přestavěný.

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany

V jádře gotická architektura, barokně přestavěná, s dochovanou původní sakristií a původními gotickými architektonickými články; tvoří v zástavbě obce urabnistickou dominantu.

15. Odkaz na literaturu

* A. Podlaha: Soupis v pol. okr. rokycanském, Praha 1900, str. 49 a d.
UPČ, ČSAV, Praha 1957, str. 502

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření

Stavební stav celkem dobrý- omítka opadá na četných místech. Vnější opravy provedeny 1957-58. R. 1944 objeveny v kněžišti kolem sanktuáře gotické nástěnné malby.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci

KSPPOP Plzeň 4.609, 4.612, 4.616, 4.617

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci

* k. l. měřický - p. 49, l. 42

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis)

SÚPPOP Praha

19. Záznam doplňkových listů

