

1. Obec: Strakonice	2. Okres: Strakonice	Hodnota I.	Zachování částečně	Využití I.
EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj: Jihočeský	4. Poř. číslo: 3951 5494	
		5. Název (označení) památky: masné krámy	7. Ochranné pásmo:	
		6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): ulice (náměstí): parc.č. 170-193	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): Zák František Mach František, Stanková Marie, Prunerová Růžena, Králová Marie, Kučera František, Tkštejn Josef	
9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Úzká ulička proti náměstí uzavřená vraty se štítem, lemovaná kotci. Brána z 18.století uzavírá krámy proti náměstí. Ve štítě brány relief porážky! V tympanonu štítu řeznický lev se sekerou. V trojúhelníkovém štítu s trojúhelníkovým nástavcem nahoře s stlačenými volutami po stranách výjev porážení býka. Býk přivázaný ke kůlu je přidržován za rohy jedním řezníkem v přiléhavém kabátci, v krátké sukni a v botách s vysokými holeněmi. Druhý, stejně oblečený řezník nastavuje sekeru k ráně. V trojúhelníkovém štítu dvoucasy řeznický lev se sekerou. Lidová naivita podání!				
10. Časové, slohové a autorské určení:		11. Autor nebo výrobní označení:		
Masné krámy ve Strakonici se připomínají již r. 1332. Maskování masných krámů branou a štítem je ojedinělý případ svého druhu dosud zachovaný.		Neznámý mistr. Datováno 1641. (podle Havrdu "z konce 17.stol.") Vchod zbarokizován počátkem 18.stol.		



ELS

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

Kulturně politický význam zachované dispozice masných krámů v každém městě je dán jejich závažností ve středověkém životě, kdy řeznický cech patřil k nejváženějším. V daném případě přichází v úvahu i jedinečnost maskování proti frontě náměstí. Středověká dispozice byla zde jak v půdorysu tak i ve výstavbě dochována celkem lépe, než průměrně.

15. Odkaz na literaturu:

A. Birnbaumová: Město Strakonice str. 16 (Poklady národního umění 78)

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Dispozice je celkem dobře zachována v půdorysu i ve výstavbě. Stav památky je průměrný. V budoucnu lze uvažovat s využitím jako výstavní síň.

Opadává omítka.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

28/7

Průběh výstavby cív. c. 289

KPS - č. 21473

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

Drive masné krmy. T.č. prostor pro skladování.

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



*Doušková Marie, Dos Eduard, Kořálek Frant. a Josef,
Strakonice 1/464, Kořálek Frant, Kořálek Jan,
Kopálek Josef, Kořálek Václav, Králková Marie,
M. Králková Věra, Kříž Frant., Kulík Jan, Kolář
Jaroslav, Praha, Losofa Josefa, Strakonice 1/333,
Hachová Marie, Strakonice 1/330 Mléko,
Ludvík, Matoušková Marie, Komuňka P.,
Poláčková Marie, Strakonice 1/443, Pourová
Bárbara, Praha, Brunerová Ražena, Tábor,
Josef, Vachová Blanka, Zatočil Václav,
Pleu*

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

19. Záznam doplňkových listů: