

1. Obec: Malenice n/Vol.	2. Okres: Strakonice	Hodnota III.	Zachování	Využití II.
EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj: Jihočeský	4. Poř. číslo: 4222 3766 / 1-3	
		5. Název (označení) památky: farní budova v Malenicích	7. Ochranné pásmo:	
		6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): Malenice n/Vol. čp. ulice (náměstí):	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): Církev římsko-katolická	
9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Zděná, omítnutá, přízemní budova, půdorysu nepravidelného L, na svahu, která pozůstává ze tří stavebních period. Nejstarší část je část severozápadní, která se jeví do zahrady jako zvýšené přízemí. Má dvě okna. Spojovací člunek tvoří budova nárožní, mladší a konečně na východě je směrem k jihu postaveno nejmladší křídlo se třemi okny a vchodem. Střeška tašková, valbová. Ve starších křídlech vybíhají vazební trámy, po př.krokve z budovy. Fasáda hladká, nečleněná. Sklepy klenuté od podlahy, při demž šalování neznatelné. Vedlejším vchodem od severu se vchází do chodby, jejíž strop je trámový, dřevěný. Jí se předchází do mladších částí budovy, vesměs plochostropých, ale se zachovalými klenebními oblouky. Do místností v nejstarší části vedou vykládané dvře s původním kováním, na chodbě obraz světce ve starém barokním rámu a soška sv.Jana Nepomuckého, lidová práce.				
10. Časové, slohové a autorské určení: původně tvrz, současná s kostelem.			11. Autor nebo výrobní označení:	



12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

pův. tvrz

15. Odkaz na literaturu:

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Potřebuje nutně opravy.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

17/2

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

Z části kancelář, větší část jako byty.

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

