



1. Obec: Borová Osada:	2. Okres: Svitavy	Hodnota	Zachování	Využití
-------------------------------------	-----------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

Východočeský

4. Pořadové číslo:

2993

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

5. Název (označení) památky:

Kostel sv. Markéty s areálem

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Kostel volně stojící uprostřed hřbitova. Hřbitov je obehnan zdi ze smíšeného zdiva, které je 1 až 2 metry vysoká, ukončená rovně, místy oplechovaná, místy krytá kamennými nebo cementovými deskami. Vstupní brána na západní straně je tvořena litinovou mříží na dvou čtvercových sloupcích. Za ní sestupné schodiště. Půdorys hřbitova je obdélník blízký se čtverci. V severní zdi je zasa- zena márnice.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i. současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Pellánová 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Borová Osada:	2. Okres: Svitavy	Hodnota	Zachování	Využití
-------------------------------------	-----------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

Východočeský

4. Pořadové číslo:

2993/1

5. Název (označení) památky:

Kostel sv. Markéty

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Kostel orientovaný presbyteriem k východu, zděný, omítaný. Vápenná omítka žlutá a bílá. Kostel jednolodní, podélný, s jednou mohutnou věží (zvonici) umístěnou na severní straně kněžiště. V podélné zdi jižní připojena předsíň.

Vstup: od západu klenutým portálem po sestupném schodišti se segmentovou klenbou pod emporou na dvou pilířích. Pilíře čtvercové.

Obdélná loď má pět klenebních polí, kněžiště jedno klenební pole. Klenba valená s lunetami, s mírně vystoupilými hřebínky a s kruhovými svorníky. Pod klenebními náběhy kamenné čabraky. V lodi na pravé (jižní) straně boční vstup s oknem v nadpraží a dvě okna segmentově zaklenutá. Na levé straně pouze dvě okna. Dlažba mramorová.

Triumfální oblouk valený, půlkruhový. Presbyterium čtvercového půdorysu, klenba ve výšce lodi, segmentově valená, za oltářem sklenutá bez náběhů. Na jižní straně kněžiště jsou dvě okna mramorová. Omítka okrová s nástropními malbami.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Pellenová 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Borová Osada:	2. Okres: Svitevy	Hodnota	Zachování	Využití
Doplňkový list kulturní památky		3. Kraj: vč.	4. Poř. číslo: <i>2993/1</i>	

Název (označení) památky (čp., čtvrt apod.):

Exteriér: Hlavní průčelí nepředsažené, zeď rovná, ukončená korunní římsou. Nad jednoduchým kamenným portálkem segmentově zaklenuté okno s novodobým zasklením. Pásková úzká šambrána. Po stranách naznačené dvojice pilastrů nahoře ukončené profílovanou římsou. Trojúhelníkový štít.

Na pravém průčelí sedm okenních os, korunní římsa. Jedno okno je zazděno. Bez výzdoby.

Levé průčelí: na styku kněžiště a zdi zvonice vyčnívá ze zdi nakoso opěrný pilíř. Dále přiléhá zvonice čtvercového půdorysu, mohutná. Nad střechu kostela vyčnívá dřevěná část zvonice, svisle bedněná, spočívající na dřevěných krakorcích. Ve zbylé části levého (severního) průčelí jsou dvě okenní osy a vystoupilý vstup na emporu se schodištěm.

Střecha kostela sedlová, břidlicová. Uprostřed loďi z hřebene střechy vyčnívá malá oplechovaná věžka. Zvonice pokryta šindelem. Schodiště na emporu a vstup z jižního průčelí jsou oplechovány.

1. Obec: Borová Osada:	2. Okres: Svitavy	Hodnota	Zachování	Využití
-------------------------------------	-----------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:

Východočeský

4. Pořadové číslo:

2993/2

5. Název (označení) památky:

Kostnice - márnice

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť:

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Stavba osmibokého půdorysu, který částečně vyčnívá z půdorysu daného hřbitovní zdi. Z omítaného smíšeného zdiva, omítka hrubá cementová. Vstup od východu nízkými dvířky. Hliněná podlaha. Dřevěná krovová konstrukce spočívá na sloupu uprostřed místnosti. Střeška vytažena do výšky, prohnutě jehlancovitá, osmiboký jehlan krytý šindelem. Jedno malé okénko.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i, současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Pellánová 1988
	19. Záznam doplňkových listů: