

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Dolní Olešnice	Trutnov	III.		III.

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Východočeský

4. Poř. číslo

3464



5. Název (označení) památky:

Čp - 68- roubený statek

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť)

čp. 68

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

Sedralová Josefa

Dolní Olešnice čp.68.

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby)

Přízemní stavba s portikem, nad nímž je 1 patrová místnost. Domek je na straně východní srubový, s 1/2 m kamennou podezdívkou. Nároží rybinově spojené, poslední 3 trámy pod okapem křížově přesahují. Srub natřen tmavým okrem, spáry vymazány a nabíleny. Stíty prkenné s lištami, jen s obrubou ozdob. Střecha sedlová u všech částí, hambalkový krov, tašková krytina. Část s portikem má v přízemí českou klenbu, v patře strop s viditelnými trámy a prkny na sraz, podlaha tesařská. V portiku česká klenba do pasů.

Ve světnici strop s viditelnými trámy, s prkny přeloženými:

Strop natřený na hnědo. V síni kamenné kvádry jako podlaha, strop česká klenba do pasů.

V komoře a ve chlívků také česká klenba, podlaha kamenná.

10. Časové, slohové a autorské určení

Rok 1867.

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany Příklad usedlosti, navazující na starší prvky barokní architektury.	15. Odkaz na literaturu
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření Dobrý	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci Stát. pam. úř. Praha III 30-K 8/12 Paul 1950
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis)
	19. Záznam doplňkových listů