

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
Choryně	Vsetín	II		

III

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj
Severomoravský

4. Poř. číslo
256



A-5570

5. Název (označení) památky
zámek
s areálem kostelíka sv. Barbory a parku

6. Bližší označení umístění památky
osada (čtvrť) čp. 1
ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj. 1/1, 1616,7

7. Ochranné pásmo

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)
ONV-odbor soc.zabezpečení, Vsetín

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popřípadě i jiné výzdoby)

Jednopatrová zděná budova na půdoryse obdélníka s uzavřeným vnitřním nádvořím se 2 klenutými vnitřními průjezdy. Fasáda bohatě členěná. Hlavní průčelí má uprostřed pětiosý risalit s půlkruhově zaklenutým vchodem a půlkruhově zaklenutým štítem, uprostřed hodiny s reliéfním ornamentem okolo, nad nimi 2 niky, štít završuje dřevěný kříž. Patra odděluje kordonová římsa, přízemí členěno páskovou rustikou. 1.patro risalitu členěno pilastry, okna obdélná umístěna do arkád s trojúhelníkovými rozeklanými frontony, v přerušení klenák. Parapetní výplň. Ostatní fasáda 1. patra členěna vpadlými výplněmi, okna pravouhlá s trojúhelníkovými frontony, na konzolách s kapkami, poprsníky zdobené rosetami a rostlinným dekorem. Portál tvoří pilastry na soklech s profilovanou římsou a rozeklanou trojúhelníkovou římsou, uprostřed znak s korunou: 1.pole - kůň, 2. pole - nahoře paže s věncem v ruce, 3. pole - ryby, 4.pole zrcadlově jako 2. V dalších 3 křídlech fasáda 1.patru členěna vpadlými výplněmi, pravouhlá okna se šambránou. Parapetní výplň s čabrakou a rosetou. Střecha sedlová, zvalbená, s drobnými vikýři, s otvory půlkruhově zaklenutými, kryta taškami. Průjezdy klenuté 4 poli valené klenby na pasech, uprostřed přerušeny plackou. Přízemí klenuto valeně s pětibocí zakončenými lunetami. Někde v rozích jen polovina lunety. Patro plochostropé. Kolem zámku je cihlová zídka, místy kamenná, asi 71 cm široká, vrch krytý taškou. Vstupní brána železná, ve středu s pletivem, končící volutami.

10. Časové, slohové a autorské určení
1573 vystavěl Václav Chorynský z Ledské nejstarší část zámku. Před r.1830 Jan Křt,svob. pán Forgáč přistavil k zámku 2 křídla; jeho znak nad průjezdem do zámku.
r. 1882 upraven zámek na klášter kongregace sester sv. Kříže.

11. Památkové movité zařízení

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany Příklad venkovského feudálního sídla, budovaného několik století, s jednoduchou empírovou fasádou z r.1830, s kostelíkem jednotného empírového slohu, který tvoří se zámkem celek.	15. Odkaz na literaturu Vlastivěda moravská, okres Val.Meziříčský, Brno 1914, str. 366-372
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření Dobrý, udržováno revize 1973: V r. 1968 provedena nová fasáda, osazena nová okna do špalety. Vzadu nově přistavěn balkón.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci KSPPOP Ostrava
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) L.Svátková 29.7.1965, KSPPOP Ostrava revize 1973, L.Svátková, prom,hist.
	19. Záznam doplňkových listů

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany	15. Odkaz na literaturu
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci KSDPOP
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis) revize 1973, L.Svátková, prom.hist.
	19. Záznam doplňkových listů