

1. Obec: Černá	2. Okres: Žďár n. Sáz.	Hodnota II II	Zachování	Využití
--------------------------	----------------------------------	-------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

3987



5. Název (označení) památky:

z á m e k

7. Ochranné pásmo:

6. Blížejší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely a st. 54/1

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

místní národní výbor

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Na obdélném půdorysu s představenou čtyřbokou věží jednopatrová zámecká budova s hladkou fasádou. Přízemí prolomeno dvěma pravouhlými vchody v segmentovém záklenku (jeden vchod v představeném schodišti) + 1 + 3 okenními osami, okna pravouhlá. První patro o 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 půlkruhové + 1 okenní ose, okna pravouhlá, vsazená v líci zdiva, nad okny návojová profilovaná římsa. Boční fasáda o 3 okenních osách, okna pravouhlá, vsazená v líci zdiva, kolem oken šambrány. Ve zvalbeném štítě dvě oválná okénka. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu mansardovou. Druhé a třetí patro věže prolomeno po 1 okenní ose, okna pravouhlá, kolem oken šambrány s parapetní a nadokenní návojovou římsou. Nad oknem třetího patra místo pro kruhový hodinový ciferník, vyznačené kordonovou římsou. Věž zastřešena profilovanou římsou, nad hodinami segmentově vypjatou. Věž zastřešena nízkým čtyřbokým stanem, ve vrcholu kříž. Průchodem z přízemí vede schodiště o 25 schodech do prvního patra. Místnosti v přízemí valeně zaklenuté, v prvním poschodí plochostropé.


Materiál : kámen, cihla, omítka; krytina : taška.

10. Časové, slohové a autorské určení:

pokročilé 16.století

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých kultur.památek



12. Zhodnocení o kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: architektonicky hodnotná pozdně renesanční stavba nevšedního typu z pokročilého 16.století, s pozdějšími úpravami	15. Odkaz na literaturu: viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: omítka z velké části opadaná, šambrápy značně otlučené, nevhodné novější přístavky, nutná oprava	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek-neg.čís.: 11755, 16174, 16175, 16176, viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: FL 3987 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 9.11.1966 <i>ll</i> 19. Záznam doplňkových listů: