

Název: Městské muzeum

Lokalizace: č. p. 691, ul. Zámecká 5, Bílovec
Parcely číslo (k. ú. Bílovec - město): 204
Památková ochrana objektu: Kulturní památka, Městská památková zóna Bílovec
Rejstříkové číslo ÚSKP: 25371 / 8-1532
Autor:
Rok výstavby:
Slohové určení (epocha hlavní/vedlejší): baroko

Fotografie objektu



Popis objektu

Zděný omítaný jednopatrový dům na obdélném půdoryse o 2 x 5 okenních osách. Fasáda hladká, členěná profilovanou korunní římsou, na níž štít s horní částí mohutně konkávně vypjatou a postranními konvexně a konkávně vybranými. Ve štítu tři oválná okénka. Střecha mansardová s vikýř, krytá šindelem. Dům situován štítem do ulice. Vstup v ose delší strany. Interiér je členěn na tři trakty. Střední trakt tvoří vstupní síň s trémovým stropem a kamennou podlahou, v ose za síní příčně podélný prostor klenutý dvěma poli valené klenby oddělenými pasem. Od tohoto prostoru úzkou příčkou oddělena malá místnost zaklenutá segmentově valenou klenbou (dnes soc. zařízení). Ve východním traktu místnost s trémovým záklopovým stropem, z ní vstup do malé místnosti zaklenuté valenou klenbou s jedním párem styčných pětibokých výsečí. V západním traktu navazuje na místnost zastropenou trémovým stropem místnost plochostropá. Ze síně po novodobě upraveném schodišti vstup do patra, dispozičně řešeného obdobně jako přízemí. Ve východním traktu plochostropá rohová místnost, za ní je situován malý valeně klenutý prostor s jedním párem pětibokých výsečí. V ose za střední chodbou s trémovým stropem malá valeně klenutá místnost. V západním traktu jedna velká obdélná místnost se stropem na fabionu. Okna v přízemí i v patře vsazená ve špaletách sahajících k podlaze, ukončených segmentovým záklenkem. Přízemí a patro slouží jako výstavní prostory, dále je zde kancelář a depozitář muzea. Z patra vstupu po původním schodišti do první etáže mansardové střechy. Kde jsou plochostropé místnosti. Pod východní částí objektu se nachází valeně klenutý sklep. / V. H..

Historie stavby, změny a úpravy

Dům patří k nejstarší zástavbě města, na indikační skice z roku 1836 je zakreslen jako zděný. Původně zde sídlil zámecký úřad. K severní zdi objektu původně přiléhala uliční zástavba, která byla v poválečném období odbourána.

Předmět památkové ochrany

Objekt jako celek se všemi zděnými konstrukčními a dekorativními prvky, okenními výplněmi a otvory, strukturou omítek a střešní konstrukcí a krytinou.

Současný stav, stavební, urbanistické, popř. výtvarné závady na objektu

V interiéru je dochována řada autentických klenebních konstrukcí. Výraznou závadou je dlouhodobě neřešený stav střešní krytiny, kterou tvoří téměř z 50% pouze lepenka.

Zásady, regulativy

Respektovat celkové architektonické řešení objektu se všemi konstrukčními a zdobnými prvky.
Neprodleně provést obnovu střešního pláště budovy a položit adekvátní šindelovou střešní krytinu.

Archivní průzkum, literatura

Archiv stavebního úřadu MÚ Bílovec.

Fotografie předchozího stavu (před r. 1945)



Vyhodnocení

Objekt kategorie **A+** - nejvýznamnější památkově hodnotný objekt (KP).