



ELIS

1. Obec Bukov	2. Okres Žďár n.Sáz.	Hodnota 	Zachování	Využití
------------------	-------------------------	-------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

3971



5. Název (označení) památky:

filiální kostel sv. Jakuba

7. Ochranné pásmo:

6. Blížejší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj. st40

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

římsko katolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Jednolodní orientovaná stavba s pravouhlým závěrem kněžiště a čtyřbokou věží představenou v západním průčelí. Boční fasáda lodi hladká, prolomena 2 okenními osami, okna pravouhlá, vsazená do segmentového ostění. Kněžiště prolomeno 1 okenní osou, okno půlkruhově zaklenuté+ 1 okenní osou v závěru, okno segmentově zaklenuté. Na ~~sej~~žní straně kněžiště obdélná sakristie, členěna oběžnou lesénou, prolomena 1 okenní osou, okno pravouhlé se šambránou. Na nárožích v omítce naznačena armatura. Na ~~sej~~žní straně lodi opěrný pilíř a 1 pravouhlý vchod. Nad ním 1 malá okenní osa, okno pravouhlé. Věž s nízkou podezdívkou, prolomena v přízemí po 1 okenní ose, okna hrotitá. Nad nimi probíhá kordonová římsa. Zvonicové patro prolomeno rovněž po 1 okenní ose, okna hrotitá, nad nimi kruhová okna. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu čtyřbokého stanu, završenou nako-
vici s dvouramenným křížem. Pod římsou na nároží obdélná deska s erbem a nápisem. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu sedlovou.

Material : kámen, cihla, omítka; krytina : eternit, plech.

10. Časové, slohové a autorské určení:

gotická stavba z 15.stol., přestavěná v 19.století

11. Památkové movité zařízení:

viz soupis movitých památek

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: architektonicky zajímavá pozdně gotická stavba z 15.století, přestavěná v 19.století, působivá pohledová dominanta	15. Odkaz na literaturu: J.Tenora : Vlastivěda moravská, 1907, Bystřický (N.P.) okres, str. 72 viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: omítka značně opadaná, vlhko, n u t n á o p r a v a	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek - neg.čís. : 11740,19558, 11741,19559, viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: F 1 3971 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 16.11.1965 <i>ll</i> 19. Záznam doplňkových listů: