

1. Obec: Rancířov	2. Okres: Jindř.Hradec	Hodnota III.	Zachování	Využití
EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY		3. Kraj: Jihočeský	4. Poř. číslo: 2.115	
		5. Název (označení) památky: 4 sochy před kostelem a kříž	7. Ochranné pásmo:	
		6. Bližší označení umístění památky: osada (čtvrť): ulice (náměstí): při západním schodišti	8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): církev	
9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Sv.Martin a sv. Jiří nahoře, sv. Anna a sv.Jáchym při patě schodiště. Horní sochy na mohutnějších soklech jako jezdecké /sv.Martin se žebřákem, sv.Jiří se saní/, dolní sochy na hranolových soklech, rovněž s nápisy, jako stojící postavy. Stupně schodiště na segmentově vypjatém půdorysu. Vlevo kamenný kříž s letopočtem 1851.				
10. Časové, slohové a autorské určení: Skupina soch patrně současná s rokokovou přestavbou kostela v r.1765. Kříž 1851.		11. Autor nebo výrobní označení:		



12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Součást architektonického řešení kostela - předsunuté, sochami monumentálizované schodiště.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: 1963: průměrně dobrý stav soch. Soše sv. Jáchyma chybí pravá ruka. Schodiště má rozsedlé stupně.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Dr. Jaroslav Herout, srpen 1963 19. Záznam doplňkových listů: