

Evidenční list nemovité památky

Ústřední seznam kulturních památek ČR

katastrální území Lužice u Mostu číslo k.ú. 689327	Část obce Lužice	Obec Lužice	Okres Most	Kraj Ústecký	Číslo rejstříku ústř. seznamu 50885 /5-5840
Název (označení) památky fara čp. 11		Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení prohlášeno rozhodnutím MK ČR: čj. 6952/94 ze dne 24. 6. 1998		Součást	Ochranné pásmo
Umístění památky ve východní části obce, u cesty ke kostelu číslo popisné 11 evid. orient.		Parcelní čísla st. p. 72 DKM ochrana s pozemkem *		Vlastník Římskokatolická farnost Lužice	
Slohové a časové určení přelom 18. a 19. století		Autorské určení			Stavební (funkční) typ fara kód AC026

Identifikační foto



Popis

Fara je zděná omítnutá budova na obdélném půdorysu, zasazená do terénu – na severu a západě tak má vysoký suterén. Severní průčelí je čtyřosé. Fasádu lemuje lizénový rám, mezi okny jsou vysoké kamenné opěráky, sahající až k hornímu okraji oken (levý opěrák je v dolní části poškozený). Mezi opěráky je pak ještě cihlový oblouk, přimykající se ke stěně pod okny. Ve všech čtyřech osách je dvojité dřevěné okno (vnější okno v líci), tvořené dvěma křídly, rozdělenými vodorovně na dvě tabulky a dvoukřídlou větrací částí. Fasádu ukončuje profilovaná hlavní římsa, která obíhá celou budovu. Východní průčelí je pětiosé, osy jsou rozmístěny nepravidelně. I zde fasádu člení lizénový rám. V pravé ose je obdélný okenní otvor s kamenným ostěním s ušima a kamennou parapetní římsou, převážně zazděný (v horní části je na šířku orientované okénko, rozdělené svisle na tři tabulky). V ose druhé zprava je vstup do fary – dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce. Kolem vstupního otvoru je jednoduchá šambrána, nad dveřmi pak segmentově zakončený nadsvětlík, zabezpečený vodorovně kladenou vlnovkovitou mříží. Nadsvětlík je zasklený, členěný třemi svislými a jednou vodorovnou příčlím do šesti tabulek. Následují tři okna (dvě blíže u sebe, levé vzdálenější) stejná, jako okna severního průčelí. Taková okna jsou také v čtyřosé jižní fasádě. Uprostřed stěny je zde široký převážně kamenný opěrák, sahající opět až pod hlavní římsu. Západní průčelí je téměř zcela zakryté vegetací, takže je obtížně popsatelné. Jihozápadní nároží je zpevněné opěráky, okna jsou zde stejného typu., jako na severní straně. Fara má valbovou střechu, krytou na severní straně bobrovkami, na východní bobrovkami a v dolní části pak →

Zdůvodnění památkové chrany objekt je hodnotným příkladem menší venkovské fary, pocházející z období přelomu 18. a 19. století; cenný je kromě hmoty a fasád také zachovaný interiér, obsahující mimo jiné kachlová *	Odkaz na literaturu
Stav zachování památky, příp. návrhy opatření vyžaduje celkovou rekonstrukci (8/2004) *	Odkaz na fotodokumentaci 104813-104816, 104819, 104821-104827 (13. 7. 1994), 158422, 158428, 158430-158432, 158436 (13. 7. 1994)
Dřívější a současný způsob využití, stavební vývoj částečně jako depozitář, jinak bez využití (8/2004) *	Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci
Movité památky (čísla rejstříku)	Evidenční list zpracoval 27.10.2008 Mgr. Alena Houdková
Poznámky areál fary se nachází v blízkosti místa původního lužického kostela; ten stál na pozemku dnešního hřbitova, jihozápadně od fary; dnešní kostel (stejného zasvěcení jako původní - tj. sv. Augustina) stojí na návrší na východním okraji obce	Přehled doplňkových listů 1. dokončení popisu 2. fotodokumentace