

1. Obec :	2. Okres :	Hodnota	Zachování	Využití
Cetkovice	Blansko	III.		

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj :

Jihomoravský

4. Poř. číslo :

0421



5. Název (označení) památky :

farní kostel sv. Filipa a Jakuba

7. Ochranné pásmo :

6. Bližší označení umístění památky :

osada (čtvrť) :

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj. : 1

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel) :

římsko katolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby) :

Orientovaná podélná jednolodní stavba s čtyřbokým závěrem. K severní straně přistavená čtyřboká věž, v jejím přízemí je sakristie. Hladká fasáda prolomena 3 okenními osami v lodi a 3 okenními osami v kněžišti. Okna s půlkruhovými záklenky s jednoduchou šambránou v omítce. Na nároží lesény v omítce. V ose západního průčelí vstup pravoúhlý. Věž prolomena malými pravoúhlými obdélnými okénky, zvoncové patro odděleno římsou a otevřeno oknem s půlkruhovým záklenkem se šambránou, nad oknem hodinový ciferník navazuje na kordonovou římsu. Podstřešní profilovaná římsa nese střechu sedlovou, nad kněžištěm zvalbenou. Věž krytá stanem, ve vrcholu makovička s křížkem.

Pětiboké kněžiště zaklenuto valenou klenbou s výsečemi a závěrem na pasech přes roh, k jeho severní straně přiléhá čtyřboká věž, v jejím přízemí sakristie, zaklenutá křížovou klenbou. Podélná loď zaklenuta valenou klenbou s výsečemi s vytaženými hranami, v její západní části zděná kruchta, otevřená do lodi obloukem. V ose západního průčelí hlavní vchod, před ním pravoúhlá předsín, zaklenutá křížovou klenbou.

Materiál : smíšené zdivo, věž cihla, omítnuto březolitem; krytina : taška.

10. Časové, slohové a autorské určení :

Vystavěno r. 1699, svěceno 1741, 1785 vyhořel a restaurován.

Úprava vnější fasády z roku 1948.

11. Památkové movité zařízení :

viz soupis movitých památek



12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Raně barokní stavba z roku 1699, později podstatně přestavěná, výrazným umístěním dominanta v krajině.	15. Odkaz na literaturu: G.Wolny. Kirchliche Topographie I.2,363 viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: dobrý	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek - negat.číslo : 6698 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: B'2 911 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Lefnerová - 30.3.1965 19. Záznam doplňkových listů: