

1. Obec : Víska	2. Okres : Blansko	Hodnota II. II.	Zachování	Využití
--------------------	-----------------------	--------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj :

Jihomoravský

4. Poř. číslo :

0641



5. Název (označení) památky :

farní kostel sv. Michala

7. Ochranné pásmo :

6. Bližší označení umístění památky :

osada (čtvrť) :

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj. : 1

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel) :

římsko katolická církev

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby) :


Orientovaná podélná jednolodní stavba s kněžištěm, zakončena pěti stranami osmiúhelníku, se čtyřbokou věží v průčelí západním, sakristií a kaplí na severní straně kněžiště a lodi. V jihozápadním nároží lodi válcovitý šnek. Představená hranolová věž se vyjatá návojová římsa. Zvonivové patro prolomeno oknem s půlkruhovým záklenkem. Podstřešní římsa nese střechu jehlancovou, ukončena 2 okenními osami s půlkruhovými záklenky. Nad závěrem kněžiště 4 chrlice ve tvaru lvů. Na severní straně lodi přístavek jižní zdi lodi půlkruhem završený, ostěním armovaný jednoduše profilovaný vchod, nyní zazděný. Kněžiště zaklenuto konchou a valené klenby s výsečemi. Hrany výsečí vytaženy v hřebínky. Triumfální oblouk půlkruhový. Loď zaklenuta 2 poli sedlová, nad závěrem třídílná, věž kost. zastřešena vysokým osmibokým jehlanem. Materiál : kámen, cihla, omítka; krytina : taška, břidlice, plech.

10. Časové, slohové a autorské určení :

Jádro stavby z konce 12., nebo zač. 13. století, pozdější přestavby a úpravy v 17., 18. a 20. století.

11. Památkové movité zařízení :

viz soupis movitých památek



12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: V jádru pozdně románská stavba z první poloviny 13.století, přestavěná kolem roku 1640 , s pozdějšími úpravami.	15. Odkaz na literaturu: Fr.Lipka, Kostel ve Vískách, čas.sp.musejn. v Olomouci, roč.XII, (1900) 15 Vlastivěda moravská, Boskovský okres , 1904, 210 viz sbírka příloh
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: dobrý - opraveno 1960	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: ident.snímek - neg.čís.: 6464 viz sbírka příloh
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci: B'3 1131 viz sbírka příloh
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): L.Léfnerová - 9.4.1965 19. Záznam doplňkových listů: