



1. Obec: Blatno Osada: Květnov	2. Okres: Chomutov	Hodnota II.	Zachování	Využití II.
3. Kraj: Severočeský		4. Poř. číslo: 451		
5. Název (označení) památky: Kostel Navštívení Panny Marie /pův. poutní/		7. Ochranné pásmo:		
6. Blížší označení umístění památky: čtvrť: čp. ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: východně nad obcí na vyvýšenině		8. Vlastník (správce, trvalý uživatel): far. úřad Blatno		
9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby): Zděný, omítaný, orientovaný objekt, přístupný dvoupáremým schodištěm. Páderys se skládá z podélného jednoletí, odsazeného polyg. presbytáře, hranolové věže na jižní straně a podélných sakristií na jižní a severní straně. Západní průčelí štíťové, členěné toskánskými pilastry, které nesou vysazenou profilevanou římsu. V ose pravoúhlý profilevaný portál kamenný. V rezležené volutové supraportě oválná kartuš s <i>schůstkováním</i> a nad ní kartuš s písmeny A.M.D.C. Štít členěn pilastry a ukončen trojúhelníkovým tympanonem. V ose nika s plastikou Panny Marie. Pokr.list 2.				
10. Časové, slohové a autorské určení: Objekt ve svém jádru z poč. 16. stol. upraven ve 4/4 17. stol. a v 2. pol. 18. stol. Věž z r. 1681-85. Schodiště z l. 1749-68. Kostel renovován r. 1817.		11. Památkové movité zařízení:		

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:

**Příklad barokního poutního kostela, se středověkým jádrem,
výrazně komponovaného do krajiny**

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Celkem udržován v dobrém stavu

14. Dřívější i. současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

15. Odkaz na literaturu:

Erzgebirgszeitung, XX, 1899, 517
**J. Semmer: Das Königreich Böhmen
XIV, str. 143
Heimatkunde des Bezirkes Komotau,
seš. 6/91**

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

KSSDPOP č. 10204-08

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

SÚPROP 1966

19. Záznam doplňkových listů:

2.list

Blatno, osada Květnov

Okres Chomutov

Kraj Severočeský

Poř.č. 451

Kostel Navštívení Panny Marie

Postranní volutová křídla přerušena horizontální římsou a ukončena vázou. Boční fasády hladké, okna segmentová s plochými šambránami. Věž s nárožní bosáží má půlkruhová okna; Vstupní portál pravouhlý, nad ním nika s plastikou řadového světce. Střecha kryta, věž plechována. Podvěží zaklenuto plochou křížovou klenbou. Loď zaklenuta ztlačenou valenou klenbou, zdobenou 2 štukovými rámy, v nichž jsou plastické reliefní výjevy, mariánského cyklu. Na stěnách mezi okny ve štukových rámech výjevy z mariánského cyklu. Nad triumfálním obloukem mariánský monogram a kolem draperie, držaná andělky. Presbytář zaklenut křížovou žebrovou klenbou a paprscitým závěrem. Severní sakristie zaklenuta plackou (?), jižní rovný strop se štukovým zrcadkem. Na ose kostela kaple. Po levé straně u schodiště rovněž obdélná kaple.

