

1. Obec Hustopeče	2. Okres Břeclav	Hodnota 	Zachování	Využití
----------------------	---------------------	---	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Jihomoravský

4. Poř. číslo:

1257



5. Název (označení) památky:

kaple sv. Rocha

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť):

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.: **st. 2**
na Křížovém vrchu

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

~~římskokatolická církev~~
MNV

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Orientovaná centrální stavba centrálního půdorysu s polygonálním přístavkem kněžiště a dvěma polygonálními věžemi po stranách kněžiště. Věže v horní části válcového tvaru. Boční fasáda hladká s keramickými obkládačkami, členěná odstupňovaným soklem s lesénami, které přecházejí v obloučkový vlys. Horní část kaple polygonálního tvaru. Fasáda prolomena 1 okenní osou sdruženou, okno půlkruhově zaklenuté, vsazené do segmentového výklenku. Kněžiště o 1 x 1 okenní ose slepé x 1 okenní ose, okna půlkruhově zaklenutá, ostění profilováno s návojevou parapetní římsou. Po obou stranách kněžiště věže polygonálního tvaru, v patře přechází ve válcovou věž, prolomenou 1 + 1 okenní osou nad sebou, okna půlkruhově zaklenutá. Podstřešní profilovaná římsa nad kněžištěm se zubořezem nese střechu ve tvaru polygonálního stanu, ve vrcholu přechází v polygonální věž zastřešenou jehlanem s makovicí a křížem. Věže zastřešeny rovněž kuželem. Průčelí se silně vystupujícím středním risalitem, členěno nárožními pilastry s rýhováním s římsovou hlavicí. Pravoúhlý vchod přístupný pěti stupni. Vchod vsazený do portálu půlkruhově zaklenutého z polosloupů a polopilířů. Fasáda rýhována. Po obou stranách risalitu fasáda členěná rýhovanými lesénami. Průčelí završeno trojúhelníkovým štítem se zubořezem a obloučkovým vlysem, prolomeno 1 okenní osou, okno kruhového tvaru, ve vrcholu rovnoramenný kříž. Věž - otevřená zvonice, prolomena půlkruhově zaklenutými otvory.

Material : cihla, obkládačky; krytina: plech, eternit.

10. Časové, slohové a autorské určení:

konec 19. století

11. Památkové movité zařízení:

~~viz soupis movitých památek~~



12. Zhodnocení a kulturně pólitický význam památky, zdůvodnění ochrany:

historisující stavba z konce 19.století výrazného umístění v krajině

15. Odkaz na literaturu:

viz sbírka příloh

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

obkládačky značně opadané, sklo ve dvou místech u oken rozbité

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

ident.snímek - neg.čís. : 16364, 16365,
16370, 16371,

viz sbírka příloh

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

B'3 1257

viz sbírka příloh

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

L.Lefnerová - 30.8.1966

za správnost opisu: *Ralovná*

19. Záznam doplňkových listů: