

1. Obec	2. Okres	Hodnota	Zachování	Využití
KRASOV	Bruntál			




EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Severomoravský

4. Poř. číslo

2716



5. Název (označení) památky

chalupa čp. 15

7. Ochranné pásmo

6. Bližší označení umístění památky

osada (čtvrť)

čp.15

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj. 45/1

u křižovatky cest Krasov-Čaková

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel)

Kohoutek František, 793 94 Krasov
čp.15

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popřípadě i jiné výzdoby)

Zděná omítnutá stavba, střecha s polovalbou je kryta břidlicí a prolomena osmi vikýři. V průčelí tři okenní osy. Nad okny štukový lambrekýnový ornament a čtveřice liliových květů. Štít oddělen římsou, krytou břidlicí, členěn dvěma okny a dvěma půlkruhovými větracími otvory. Mezi okny dva zdvojené štukové kříže. Předsín i kuchyně zaklenuta plackou s pasem, ostatní místnosti plochostropé. Chlévy zaklenuty pruskou klenbou s pasy. Druhý chlév zaklenut valeně na traversách. Nad vchodem do chléva reliéf jezdce skoněm. K domu náleží dvě roubené stodoly, kryté eternitem. Od vrátek se táhne zídka z lomového kamene, omítnutá, krytá pultovou střechou, na níž je šindel.

10. Časové, slohové a autorské určení

1856

11. Památkové movité zařízení



12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany

Hodnotný doklad lidové architektury v dané oblasti zachován v původní podobě.

15. Odkaz na literaturu

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření

1973: Celkem dobrý stav, střecha vyžaduje drobnější opravy.


16. Odkaz na fotografickou dokumentaci

KSSPPOP Ostrava

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis)

1973: M. Schenková, prom.hist.

19. Záznam doplňkových listů

1. Obec Osada KRASOV	2. Okres Bruntál	Hodnota	Zachování	Využití
----------------------------	---------------------	---------	-----------	---------

DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj

Severomoravský

4. Poř.číslo

2716 / 3

Název (označení) památky (čp.,čtvrť apod.).

stodola u čp. 15

v1.: Židek Roland

parc.č.: 44/3



Druhá stodola je postavena souběžně s první, obě tvoří druhou stranu dvora. Je poněkud menší a zasunuta dozadu. Sedlová střecha krytá eternitem, štíty deštěné. Štítová stěna je směrem do dvora sevřena zděnými pilíři.

19. století

Součást usedlosti čp. 15.

1987: /3/.

KSSPPOP Ostrava


GA 1987: PhDr. J. Chládková

1. Obec Osada KRASOV	2. Okres Bruntál	Hodnota	Zachování	Využití
----------------------------	---------------------	---------	-----------	---------

DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY	3. Kraj Severomoravský	4. Poř.číslo 2716 / 2
---------------------------------	---------------------------	--------------------------

Název (označení) památky (čp., čtvrť apod.).

stodola u čp. 15



vl.: Židek Roland

parc.č.: 45/2

Stodola roubená a deštěná, kolmo postavena k domu, sedlová střecha kryta eternitem, deštěné štíty.

19.století

Součást usedlosti čp. 15.

1987: /3/.

KSSPPOP Ostrava

GA 1987: PhDr. J. Chládková