

1. Obec: Sobotka	2. Okres: Jičín	Hodnota	Zachování	Využití
Osada:				

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj: **Vč**

4. Pořadové číslo:

537 3/4 / 1381 / 36

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

5. Název (označení) památky:

Přizemní, roubené stavení

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:
čtvrť:

čp. **374**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:


Novoměstská

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Přizemní, roubené stavení na kamenné podezdívce, s polovalbovou střechou krytou eternitovými šablonami, orientované štítovou stranou k místní komunikaci. Lomenice je jednoduše skládaná svisle ze širokých prken. Střešní konstrukci nadlehčují z bočních stran podstávky; při posledních úpravách byla původní okna vyměněna za třídičná. Roubené stěny objektu jsou bíleny vápénem. Vstup do domu je z boční strany ze zápraží.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:



12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i.současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing. Novotná 1988
	19. Záznam doplňkových listů:

1. Obec: Sobotka Osada:	2. Okres: Jičín	Hodnota	Zachování	Využití
--	---------------------------	---------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ PAMÁTKY

3. Kraj:
Vč

4. Pořadové číslo:
5343/2 (1381/36)

Identifikační snímek
památky
formátu 6x6 cm

5. Název (označení) památky:

Prasečí chlívěk

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť: **374**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

Novoměstská

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Malý, přízemní, roubený prasečí chlívěk, dělený na dva kotce, nad chlívkem je svisle bedněný kurník, zaklopený pultovou střechou. Spodní část je bílena vápnem, vrchní část je impregnovaná vyjetým olejem.

10. Časové, slohové a autorské určení:

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:
14. Dřívější i.současný způsob využití a příp. návrhy opatření:	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing. Novotná 1988
	19. Záznam doplňkových listů: