

|                    |                   |         |           |         |
|--------------------|-------------------|---------|-----------|---------|
| 1. Obec:           | 2. Okres:         | Hodnota | Zachování | Využití |
| Osada: <b>Ústě</b> | <b>Litoměřice</b> |         |           |         |

# EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

**Středočeský**

4. Poř. číslo:

**2412**



5. Název (označení) památky:

**Synagoga**

7. Ochranné pásmo:

6. Blížejší označení umístění památky:

čtvrť:

**za 335/96**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

**Litoměřická ul.**

**/za vyústěním Podskelské ul./**

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Začleněná a omítaná, přibližně čtvercového půdorysu s obdélnou přední. Boční stěny prolomeny vysokými, obdélnými, půlkruhově zaklenutými okny. Nad nimi široká pásová římsa, probíhající po celém obvodu nad ní pravá okénka. Čelní stěna přední rozčleněna korintskými polosloupky, mezi nimi dva vysoké, půlkruhově zaklenuté vchody. Nad nimi plastické rámy, obdélné, trojúhelný štít. U přední sedlová střecha a vlastní stěvy vřbové - taškové krytina.

10. Časové, slohové a autorské určení:

*19. stol. Postavena r. 1494 na místě starší  
sádky postavené. Upravena v 2. pol.  
19. stol.*

11. Památkové movité zařízení:



ELS



|                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany:</p> <p><b>Doklad kulturní architektury.</b></p>        | <p>15. Odkaz na literaturu: <i>Mitth. d. Nordb. Excursionsklubs, XXVI, 1943, 608, 819 5.4</i><br/> <i>Mitth. d. Nordb. Vereins f. Heimforschung, 4. 47, 1924, 67-2.</i></p> |
| <p>13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:</p> <p><b>Neužíváno - ohroženo.</b></p>         | <p>16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:</p> <p><b>KSSPPOP n.: 39098</b></p>                                                                                              |
| <p>14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:</p> <p><b>Rekreační objekt.</b></p> | <p>17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:</p>                                                                                                                           |
| <p>20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:</p>                                                           | <p>18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):</p> <p><b>Král, 1969</b></p>                                                                                        |
|                                                                                                        | <p>19. Záznam doplňkových listů:</p>                                                                                                                                        |