

1. Obec: Louny	2. Okres: Louny	Hodnota I.	Zachování	Využití	DP
Osada:					

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Severočeský

4. Pořadové číslo:

1002/1


5. Název (označení) památky:

Kotěrova dělnická kolonie

7. Ochranné pásmo:

6. Bližší označení umístění památky:

čtvrť: čp. **900**

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:
Bezručova č. 14 stp.č. 1151
snímek uložen u poř. č. 1002

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Městský národní výbor, Louny

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Typ 9

Dvoupatrový samostatně stojící obytný dům na obdélníkovém půdoryse s mansardovitě řešenou střechou s příčnými nástavbami na obou koncích, krytý taškami. V pravé části střechy v podélné ose v nástavbě trojúhelníkový vikýř s okénkem ve svisle bedněném štítě s lištami.

Na stupňovitě členěném kamenném soklu s cihlovou spárovanou římsou hrubozrná omítka, od spodního okenního parapetu v prvním patře hladká, barevně odlišená v souvislém pásu po hlavní římsu a v mansardě.

Levá část domu vyvýšena nad hlavní římsu příčnou hrázděnou nástavbou ve třech stěnách se dvěma okénky a cihlovou spárovanou výplní, v čelní stěně vpravo okno v přízemí a 1. patře.

V pravé části je mansarda přerušena trojúhelníkovým štítem v čelní stěně, 2 okna v každém podlaží, kruhový otvor ve štítě.

Od středové osy průčelí symetricky oboustranně je v přízemí i v 1. patře jedno okno, ve druhém patře situované do zděného vykiře s trojúhelníkovým štítem a sedlovou stříškou, dvě vertikální osy úzkých okének příslušenství. Dále je otevřená předsíň s pravouhlým vchodem a předsazenou plochou zpřístupněnou 3 schody v levé části a 9 schody v pravé části průčelí. Nad předsíní je lodžie s půlkruhovým zaklenutím, pravouhlým vstupem a dřevěným zábradlím.

10. Časové, slohové a autorské určení: **1909 arch. Jan Kotěra**

11. Památkové movité zařízení:



ELS

12. Zhodnocení památky a zdůvodnění ochrany: součást samostatného urbanistického celku jako příkladu jednotně řešeného zahradního města - dělnické kolonie	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: 1983: 80 objektu v roce 1984, vyměněny všechyn rozvody, nová dvoudílná okna, zábradlí v pravé zadní lodži nahrazenou zádkou, opraveny komíny, střecha, klempířské prvky, omítka. Otop i vytápění elektřinou.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: KSSPPOP č. 78475, 78412, 78409, 78376 78378, 78379
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: obytný	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Jiří Kramer, prosinec 1987.
	19. Záznam doplňkových listů:

Obec: Louny

Okres: Louny

DODATKOVÝ LIST k pořadovému číslu

1002/1

List číslo 1

K rubrice 9:

Na levé boční stěně v pravé části je jedno okno v ~~právní části~~ přízemí a v 1. patře.

Pravá boční stěna je bez oken, pouze krajní pravá část prolamuje úroveň hlavní římsy svislou plochou s jedním oknem.

Od střeové osy zadního průčelí symetricky na obě strany jsou v přízemí a 1. patře 2 okna, ve druhém patře ve vikýři obdobném jako na čelní stěně. Dále v levé části je otevřená předstíh s pravoúhlým vchodem v přízemí, lodžii s půlkruhovým zaklenutím s dřevěným zábradlím a bohatě členěným oknem v 1. patře a podlozhlým schodišťovým oknem pod střešní římsou. Úplně vlevo 1 okno v přízemí a 1 v 1. patře.

V pravé části je obdobná lodžie v úrovni 1. patra a schodišťové okno pod střešní římsou, dále 2 vertikální osy okének a osa oken úplně vpravo.

V kamenném soklu jsou shodně s vertikálními v čelní i zadní části 4 sklepní okénka, v levé boční stěně 1 okénko, všechny zaklenuté cihlami.

Okna jsou 2 dílná, dvakrát členěná s cihlovými římsami, úzká okénka bez říms.

Byty 1 + 1 L/2 s příslušenstvím jsou přístupné ze schodiště.



48346



48349



48472



60488



48445



84481



84483



81209