

DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY

Název (označení) památky: <u>Kaplička</u>	Obec: Chorušice	Okres: Mělník	Rejstř. číslo ÚS: 21318
	Osada:	ZSJ: Chorušice	

Malá kultovní stavba se nalézá uprostřed návsi v parčíku. Je to jednoduchá čtvercová stavba, se zaoblenými rohy a nízkou jehlanovou střechou, krytá taškami, je prolomena 2 hlubšími a 2 mělkými nikami kruhově ukončenými, jejichž tvar sleduje i římsa. Omítky jsou vápenné bíložluté. Malby v nikách představují 13. zastavení – tj. snímání z kříže, neznámý světec (v křížovníckém rouchu) dává almužnu, sv. Vojtěch, na dřevotřísku pak je vymalován sv. Václav, všechny obrazy jsou poškozené. Okolo kapličky je čtvercová kovová mříž. Na střeše kapličky srdecovitý útvar s křížem.

Doc. Ing. Arch. Dvořák, CSc., 1988



DOS

Název (označení) památky: <u>Kostel Nanebevzetí P. Marie</u>	Obec: <u>Chorušice</u> Osada:	Okres: <u>Mělník</u> ZSJ: <u>Chorušice</u>	Registř. číslo ÚS: <u>21316 /1</u>
---	----------------------------------	---	---------------------------------------

Kostel při severovýchodní straně návsi, orientovaný, zděný ze smíšeného zdiva, pilastry zděné z cihel, částečně s bíložlutou štukovou omítkou, částečně s omítkou přírodní barvy. Jednolodí s hranelovou věží nad vstupem a polygonálním presbytářem. Z obou stran presbytáře symetricky umístěny čtvercové sakristie. Hlavní vstup pod věží s kamenným obáecným ostěním zaklenut křížovou klenbou. Hlavní loď obáecného půdorysu zaklenuta 3 poli valených kleneb, vždy se dvěma lunetami. Jednotlivá pole oddělena kruhovými pasy. Pasy dosedají na čtvercové polopilíře zdobené jedno-
duchou římsou. Dlažba je v celém kostele kamenná. Loď po obou stranách prolomena 3-mi okny segmentově ukončenými. Z J - strany boční vstup do loď, ze S - strany boční vstup zadrž, ostění kamenné. Kruchta úzká konvexní s rovným podhledem a dřevěným balustrádovým zábradlím, přístupná po švoji točitých vyřezávaných schodů po stranách věže. V úrovni kruchty ve věži 1 okno segmentově ukončené. V dalším patře věž prolomena do stran 3 kruhovitě ukončenými okny se dřevěnými žaluziemi. Užší presbytář oddělen neprofilovaným valeným obloukem. V presbytáři 1 pole valené klenby, závěr ze tří lunet. Presbytář osvětlen 4 okny stejnými jako v lodi. Obě sakristie se vstupy s kamenným ostěním zaklenuty nechovými klenbami se 4 lunetami. V Z-průčelí předstupuje věž, členěna pilastry, dělena římsou krytou prejzy. Nad hl. vstupem s kamenným ostěním vlnovitá římsa. Věž ukončena bání krytou plechem s osmibokou lucernou. Po stranách věže vystupují vypoukle točitá schodiště. Po stranách věže v úrovni střechy dva světci sv. František z Asissi a sv. Aloisius (možná Cyril a Metoděj). Obě podélné fasády členěny hladkými pilastry na začátku zdvojenými a profilovanou římsou. Nad bočním vstupem z J - strany vlnovkovitá římsa. Obdobně jako loď členěn i presbytář. Loď i presbytář o stejné výšce hřebene. Na rozhraní lodi a presbytáře sanktusní věžička s lucernou. Krov hambálkový se vzpěradlem. V krovu na zdi datace 1767 a nápis:

Střecha kryta taškami.

Upoznámene: 2

Doc. Ing. Arch. Dveřák, CSc., 1988

DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY

Název (označení) památky: <u>Márnice</u>	Obec: Chorušice Osada:	Okres: Mělník ZSJ: Chorušice	Rejstř. číslo ÚS: 21316/2
Na severní straně kostela čtvercová boká márnice zážná, se litukovou glutou smítkou, zneblenými rehy. Přístupná ze západní strany segmentově ukončeným vstupem. Z bočních stěn osvětlena 2 okny kruhově ukončenými. Střeška stánová, krytá prejzy. Doc. Ing. Arch. Dvořák, CSc., 1988			

DOPLŇKOVÝ LIST KULTURNÍ PAMÁTKY

Obec: Chorušice

Okres: Mělník

Rejstř. číslo ÚS:

Název (označení) památky:

Ohrazení zdi s branami

Osada:

ZSJ: Chorušice

21316/3

Kostel ohrazen zdí okolo hřbitova, omítanou s hlavními kruhově klenutým vchozem na 2 - straně, stříška nad vřaty kryta bošrovkami, ve vrcholu kovaný kříž. Vede vřat malá branka se segmentovým nadpražím. Z jihu je hřbitov přístupný ještě jednou branou.

Doc. Ing. Arch. Dvořák, CSc., 1986