



1. Obec:	2. Okres:	Hodnota	Zachování	Využití
Mělník	Mělník	II. II.		

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Středočeský

4. Poř. číslo

1382/15



5. Název (označení) památky:

areál kláštera

Kostel sv. Vavřince

/farní/

+ márnice + klášter

+ socha sv. Jana Nep.

7. Ochranné pásmo:

POP - nadou ONV 214/85 z 20.6.87
jedno číslo 3454/85

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť): Pšovka

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

Čertovská

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

Křesťanská církev

Děkanský úřad Mělník

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Původně klášterní. Obdélníkového půdorysu, se zachovalým gotickým pravoúhlým presbytářem, jenž je sklenut křížovou žebrovou klenbou na konsolách. Na severní straně presbytáře tři okna s barokně zprohýbaným ostěním. Na vnější stěně v severovýchodním rohu a při severní zdi mohutné opěrné piliře. Loď později přistavená, plochostropá. V severní zdi tři barokně zprohýbaná okna, na j. žní zdi stejná okna zazděná. Triumfální oblouk brotí, neprofilovaný. V zadní části rozsáhlá kruchta na dvou korintských sloupech. Z jižní strany přiléhá sakristie / z bývalého kláštera / čtvercového půdorysu, klenba křížová, žebrová. 6 žeb-
ra jsou profilovaná, bez konsol. V západní zdi výklenek s malou křížovou klenbičkou, půlkruhový oblouk. Kostel je bez věže. Střecha sedlová, kryta taškami.

Márnice: šestiboká centrální stavba. Vchod rovněž zaklenut. Slepá okna, kolem nich lisény. Střecha jehlanecová, prolomená, kryta taškami.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Gotický, později barokní přestavba a T. pol. 18. st. ob-
novy 19. st.

11. Památkové movité zařízení:

Barokní. Oltář. obraz sv. Vavřince, uzdravujícího slepce od K. Škréty /?/. Votivní deskový, oboustranně malovaný obraz s N. Trojicí a Vzkříšeným Kristem od mistra I. W. z r. 1530.

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

Kvalitní barokní architektura s dochovanými zbytky původní gotické stavby.

15. Odkaz na literaturu:

A. Podlaha: Soupis pam. hist. a um. okr.
Mělník, 1899, str. 173 - 180.

PA XXXIV - 1924-25 - tab. LXXX - Mělník
Mělník, 1899, str. 173 - 180.
Václav pod Mělníkem r. 1611 +
B. Cernák str. 15-16

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

V r. 1967 opravena fasáda přední části kostela, na zadní straně opadává omítka.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

fotoarchiv SSPPOP

Fotoarchiv SSPPOP: c. 9.7/5, 9.7/9.

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

Kultovní.

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

A. Podlaha: Soupis Mělník, VI,
předs. - p. 174, str. 241

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:



18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

Slaviček, srpen 1969.

19. Záznam doplňkových listů:

DOPLŇKOVÝ LIST

1. Obec: Mělník	2. Okres: Mělník	Hodnota III. II.	Zachování	Využití
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Středočeský

4. Poř. číslo

1382

5. Název (označení) památky:

Bývalý klášter

7. Ochranné pásmo:

POP - rada ONV 214/85 z 20. 6. 85
 Jed. čís. 30 POP 3457/85

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť): **Pšovka**

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

u kostela sv. Vavřince

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

ONV Mělník
 Učňovská škola Mělník

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

K jižní straně kostela sv. Vavřince přiléhá bývalý klášter. Prostá čtvercová, jednopatrová stavba, kolem dvora ambity. Klenba ambitů jednoduchá, bez žober. Zachovaly se dvě gotické místnosti, přiléhající k presbytáři kostela. Jedna slouží jako sakristie, má čtvercový půdorys, klenbu žebrovou, křížovou, žebra jsou profilovaná. V ambitu mramorový náhrobník z r. 1574. Průčelí stavby rozčleněno devíti okenními osami, okna obdélníková se šambránami. Vchod rovněž zaklenut. Střecha sedlová s valbami, kryta taškami.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Původně gotický, později barokní přestavby.
 (24. června 1985 M. Št.)

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany:

Bývalý klášter s dochovanými zbytky původní gotické architektury a s náhrob-
níkem v ambitu z r. 1574.

15. Odkaz na literaturu:

A. Pollaha: Soupis pam. hist. a um. okr.
Mělník, 1899, str. 173 -179.

13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření:

Dobrý.

16. Odkaz na fotografickou dokumentaci:

fotoarchiv SSPPOP

14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření:

Klášter.
Učňovská škola Mělník.

17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:

A. Pollaha: Soupis Mělník, VI,
půdorys (část) - p. 174, str. 271

20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:

18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis):

Slaviček, srpen 1969.

19. Záznam doplňkových listů:

DOPLŇKOVÝ LIST

1. Obec: Mělník	2. Okres: Mělník	Hodnota II. II.	Zachování	Využití
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------	---------

EVIDENČNÍ LIST NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY

3. Kraj:

Středočeský

4. Poř. číslo

1382/5

5. Název (označení) památky:

Socha sv. Jana Nepomuckého

7. Ochranné pásmo:

**POP - kadeu ONV 214/85 z 20.6.85
jed. číslo 3454/85 - SUFPOP**

6. Bližší označení umístění památky:

osada (čtvrť): **Pšovka**

čp.

ulice (náměstí), popř. místní trať, č. parcely aj.:

v parčíku před kostelem sv. Vavřince

8. Vlastník (správce, trvalý uživatel):

MěNV Mělník

9. Popis památky (včetně sochařské, malířské, popř. i jiné výzdoby):

Na pískovcovém profilovaném soklu s čtvercovou základnou socha světce v životní velikosti, esovitě prohnutá. Bohatě řasnaté roucho, přes ramena přehozený plášť. V levé ruce ve výši prsou drží kříž. Hlava skloněná ke kříži, dlouhý vlas, na hlavě biret, vousy. Materiál - pískovec.

10. Časové, slohové a autorské určení:

Z 18. století, barokní.

11. Památkové movité zařízení:

12. Zhodnocení a kulturně politický význam památky, zdůvodnění ochrany: Pěkná barokní skulptura.	15. Odkaz na literaturu:
13. Stav zachování památky a příp. návrhy opatření: Socha poškozená povětrnostními vlivy, pravá ruka uražena.	16. Odkaz na fotografickou dokumentaci: <i>fotoarchiv SSPPOP</i>
14. Dřívější i současný způsob využití a příp. návrhy opatření: Dekoratívni.	17. Odkaz na měřickou a jinou dokumentaci:
20. Poznámky, záznamy změn a doplňků:	18. Evidenční list zpracoval (jméno, datum, podpis): Slaviček, srpen 1969. 19. Záznam doplňkových listů: